



DACIA DUSTER 1.5BLUE DCI ESSENTIAL 4X2 85KW

VIN VF1HJD20766921205
Primera matriculación 26/03/2021

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección 25/04/2025 8:44:09 Ubicación de la inspección Cars&Cars

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN VF1HJD20766921205 Tipo de combustible Diesel
Tipo de carrocería Todocamino Marca DACIA
Primera matriculación 26/03/2021 Modelo Duster 1.5Blue dCi Essential 4x2 85kW

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves 2 Manual de instrucciones Sí Tipo de libro de mantenimiento Libro de mantenimiento presente
Ficha Técnica No Documento de matriculación No

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	6,0 mm	Otro	215/65 R 16 109 T	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Delantera Derecha	6,0 mm	Otro	215/65 R 16 109 T	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Trasera Izquierda	5,0 mm	Otro	215/65 R 16 109 T	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Trasera Derecha	5,0 mm	Otro	215/65 R 16 109 T	Todas las estaciones	Acero	No aplica

DAÑOS EXTERIORES



2 | PARAGOLPES DELANTERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | PLACA MATRÍCULA DELANTERA

Tipo	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Reemplazar



4 | CAJA RETROV EXT IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | PUERTA DELANT DR

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



6 | CAJA RETROV EXT DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | LLANTA ACERO DEL DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | LLANTA ACERO TRAS DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | LLANTA ACERO TRAS IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | LLANTA ACERO DEL IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | CARROCERÍA

Tipo	Residuos de pegamento
Modo de reparación	Precio Cerrado



12 | PUERTA MALETERO TRAS

Tipo	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar

DAÑOS INTERIORES



1 | INTERIOR

Tipo

Sucio

Modo de reparación

Limpiar 360

FOTOS COMERCIALES

