



Zustandsbericht

Protokollnummer: 38364415
Auftrags-Nr / Referenz: 10408255
Besichtigungsdatum: 10.02.2025

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mazda MX-30 e-SKYACTIV EV AD VANTAGE		
Kennzeichen	H-PA 310E	Fahrgestellnummer	JMZDR1WBJ00204526
Erstzulassung	12.01.2023	Laufleistung (abgelesen)	15.428 km
HSN/TSN	7118 / All 00008	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	POLYMETAL GRAY Mica	Besichtigungszustand	Ausreichend
Leistung / Hubraum	81 kW / 0 ccm	Nächste HU	02/2025
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstän...	Restlauf bis Service	0 km
Letzte Wartung	01/2024 bei 8.809 km	Polsterart	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Braun
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.119 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	10408255	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/55 R18 95H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6mm / 6mm	i.O.
2	215/55 R18 95H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2028

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite - Beifahrerairbag, abschaltbar
Airbag: Knie-Airbag für Fahrer
Airbag: Kopf-/Schulter-Airbags, vorne und hinten
Airbag: Seitenairbags vorn
Alarmanlage
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremsassistent (EBA)
Ausparkhilfe (RCTA)
Außenspiegel elektrisch anklappbar und beheizbar automatisch anklappbar bei Türverriegelung
Außenspiegel elektrisch einstellbar - mit integrierten Seitenblinkern - in Schwarz lackiert

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
 Wiesening 2
 04159 Leipzig

Besichtigungsort
 ARI Compound Niederaula
 Jossastrasse 60
 36272 Niederaula

Empfänger
 Backoffice
 Santander Consumer Leasing GmbH
 Santander-Platz 1
 41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Außenspiegelabsenkung beim Rückwärtsfahren
Beheizte Batterie
Berganfahrassistent (HLA)
Bordmonitor: 22,4 cm Farbdisplay (8,8 Zoll) - hochauflösend Multi Commander zur komfortablen und sicheren Bedienung
Bremskraftverteilung, elektronisch (EBD)
Bremsleuchte dritte hochgesetzt
Chromapplikationen am Lenkrad, Startknopf, Handschuhfach
Colorverglasung wärmedämmend
D-Säulenverkleidung mit Mazda-Schriftzug
Dachhimmel in Schwarz
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS)
E-Call Notrufsystem
Einparkhilfe vorne und hinten
Fensterheber elektrisch, vorne mit Komfortfunktion
Fensterleisten mit Hochglanzfinish
Fernlichtassistent HBC
Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung und Bluetooth mit Audiostreaming - Erweiterte Sprachsteuerung für z. B. Suche nach Musiktiteln - Anzeige erfolgt über das Farbdisplay - Steuerung erfolgt über den Multi Commander - Vorlesefunktion erfolgt über Text-to-Speech - Sprachausgabe
G-Vectoring Control Plus (e-GVC Plus), Fahrdynamikregelung Elektronisch
Gepäckraumabdeckung
Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv mit Stauassistentenfunktion (MRCC)
Getriebe: 1-Gang-Direktantrieb
Gurte: 3-Punkt-Automatigurte für alle Sitzplätze - Höheneinstellung vorne - Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer, vorne und hinten (außen) - Warnleuchte und -ton für nicht angelegte Sicherheitsgurte
Head-up Display Advanced Head-up Display, Projektion in Windschutzscheibe, farbig, zur Anzeige fahrrelevanter Informationen
Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt
i-ACTIV Display im zentralen Rundinstrument für erweiterte Geschwindigkeitsanzeigen und Touring-Computer
Isofix Kindersitzhalterung auf den äußeren Sitzen hinten
Klimatisierungsautomatik mit 7-Zoll (17,8 cm)-Touch-Panel-Display
Komfortblinkfunktion
Kopfstützen (5)
Ladekabel: Typ 2-Ladekabel (13 A) für Haushaltssteckdose (Mode 2) Länge 8m
Ladekabel: Typ 2-Ladekabel für Ladestationen (Mode 3) Länge 4 m Wärmepumpe
LED-Innenraum- und Kofferraumbeleuchtung
LED-Rückleuchten und -Blinker
LED-Tagfahrlicht
Lederschaltknopf
Lenkrad: 3-Speichen-Sport-Lederlenkrad
Lenkrad: Lenkradbedientasten für Audioquelle und Lautstärke, Freisprecheinrichtung und Geschwindigkeitsregelanlage
Lenkrad: Lenkradwippen zur Einstellung der Rekuperationsstufen
Lenksäule höhen und längeneinstellbar
Licht- und Regensensor
Licht: Coming-/Leaving-Home-Lichtfunktion

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
ARI Compound Niederaula
Jossastrasse 60
36272 Niederaula

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer
Matrix LED-Lichtsystem
Mittelarmlehne hinten
Mittelarmlehne vorne
Mobilitäts-Kit mit Kompressor und Reifendichtmittel
MyMazda App - Fahrzeugverriegelung - Fernsteuerung Ladevorgang - Fernsteuerung Klimaautomatik - Informationen zum Fahrzeugstatus
Müdigkeitserkennung (DAA)
Navigation: Mazda SD-Navigationssystem - 3D-Kartendarstellung, hochauflösend - Zieleingabe über die Kontaktdaten aus einem Smartphone möglich - Verkehrszeichenerkennung und Pfeilnavigation zusätzlich im Head-up Display
Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
Notbremsassistent (SBS) mit Fußgänger- und Radfahrererkennung und Kreuzungsfunktion
Parkbremse, elektronisch mit Auto Hold Funktion - sowie Berganfahrassistent (HLA)
Radio: Mazda Audio-System mit USB-Anschluss und 8 Lautsprechern
Radiozubehör: Digitalradio-Tuner (DAB+)
Rahmenloser Innenspiegel, automatisch abblendend
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), direkt
Räder: Leichtmetallfelgen 18" in Silbergrau mit Hochglanzfinish mit Bereifung 215/55 R18
Rückfahrkamera mit feststehenden Hilfslinien
Rücksitzlehnen im Verhältnis 60 : 40 geteilt klappbar
Scheinwerferreinigungsanlage
Servolenkung
Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar
Sitze: Elektrische Sitzverstellung für den Fahrer mit Memory-Funktion Memory-Funktion für Außenspiegel und das Head-up Display
Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar inkl. Einstellung der Neigung
Sitzheizung vorne
Sonnenbrillenhalterung im Dachhimmel
Sound-Simulator (AVAS, rechtlich erforderlich)
Spurhalteassistent-aktiv mit Lenkunterstützung (LAS)
Spurwechselassistent Plus (BSM) mit Lenkunterstützung
Telefonzubehör: Apple CarPlay und Android Auto
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung Auto Door Lock

Sonderausstattung

Bezeichnung
Innenraum-Design, Industrial Vintage Sitzbezug mit braunem veganen Kunstleder inkl. 20 Prozent recyceltem Denim-Stoff und Applikationen aus dunkelbraunem Kork an den Türgriffen und in der Mittelkonsole.
Lackierung: Polymetal Grau Metallic



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair
2	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
5	Tür hinten links	Tür - Kratzer - Smart Repair
6	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
7	Seitenwand rechts	Radhausverbreiterung - Kratzer - erneuern
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbilddanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
ARI Compound Niederaula
Jossastrasse 60
36272 Niederaula

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
ARI Compound Niederaula
Jossastrasse 60
36272 Niederaula

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Frontansicht



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Seitenansicht



Abbildung 5: Seitenansicht



Abbildung 6: Schräg hinten

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
ARI Compound Niederaula
Jossastrasse 60
36272 Niederaula

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: Schräg hinten



Abbildung 8: Heckansicht



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Motorraum



Abbildung 11: Motorraum



Abbildung 12: Motorraum

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
ARI Compound Niederaula
Jossastrasse 60
36272 Niederaula

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: FIN



Abbildung 14: Innenraum vorne



Abbildung 15: Innenraum vorne




Abbildung 16: Innenraum vorne



Abbildung 17: Innenraum vorne



Abbildung 18: Innenraum vorne

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
ARI Compound Niederaula
Jossastrasse 60
36272 Niederaula

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Kombiinstrument



Abbildung 20: Laufleistung



Abbildung 21: Instrumententafel



Abbildung 22: Innenraum hinten




Abbildung 23: Innenraum hinten



Abbildung 24: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
ARI Compound Niederaula
Jossastrasse 60
36272 Niederaula

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 25: Montierte Bereifung



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
ARI Compound Niederaula
Jossastrasse 60
36272 Niederaula

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges




Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
ARI Compound Niederaula
Jossastrasse 60
36272 Niederaula

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - Kratz...
- erneuern



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - Kratzer - erneuern



Beschädigung #8: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen