



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

GT 055073 (Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	CUPRA	D.3 Raum für interne Vermerke des Herstellers	
	Typ	5FP		
D.2	Variante	CXDNFCX1		
	Verschlüsselte VIN	AD7CAD7GC0064BIMLIC19ADA8117	KBPCJS 1Z1Z GT055073	
D.3	Handelsbeschreibung	CUPRA ATECA		
(2)	Handelskürzel	SEAT (E)		
(2.1)	Code des Z	7593	(2.2) Code des Z mit Nachfolge	ATK000316
E	Fahrzeugkennzeichen	VSSZ225F6P6564465	(3) Anzahl der Fahrzeugkennzeichen	4
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) M1 bis M3	AC
(5)	Beschreibung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine	(11) Code des Aufbaus	9
R	Farbe des Fahrzeugs		(12) Kennzeichnung in VZP	221/5300
P.1	Hubraum in cm ³	1984	(10) Code des Hubraums	0001
P.3	Kraftstoffart oder Energieträger	Benzin	(6) Datum der Zulassung	07.02.2023
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e9*2007/46*6394*38		
(17)	Werkzeug für Nachschneidung	K		
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde			

SEAT Deutschland GmbH
64331 Weiterstadt

Datum: 22.06.2023
Unterschrift:

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Seitenwand hinten rechts Kratzer



Bild 14 : Seitenwand hinten rechts Kratzer




Bild 15 : Stoßfänger hinten deformiert und Seitenwand hinten links eingedrückt



Bild 16 : Laderaum verschmutzt