




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 13563	Verkaufstyp FYBA6Y	Kennzeichen MR-BG 505E	Zulassung 2021-02-28
Fahrgestellnummer WAUZZZF8L2120987	MYA DLGA	Kilometerstand 99784	Serviceintervall 12
Verkaufstyp Q5 quot. PHEV2.0 R4220 A7	GKB ULK	Modelljahr 2020	Datum 07.05.2025

- Nur Zusatzarbeiten -

Fahrzeug vor der Hebebühne	i.O. durchgeführt	n.i.O.	behalten
Innenraumfilter: ersetzen	☒	☐	☐

Fahrzeug auf der Hebebühne	i.O. durchgeführt	n.i.O.	behalten
Bremsflüssigkeit: ersetzen Füllmenge 1,1 Liter	☒	☐	☐
Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen, Gehäuse reinigen	☒	☐	☐

• Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung
 % Sichtprüfung
 i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Inspektionshinweise beachten behalten = Der Fehler wurde behalten
 Wartungsnotiz

7.5.25 B.M.
 Datum/Unterschrift (Ausführender)

07.05.25
 Datum/Unterschrift (Endkontrolle)

1 / 2

Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 15 : Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, polieren




Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 18 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 19 : Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 20 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 21 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 22 : Tür hinten links Türkante, Lackabplatzer, Gebrauchsspur



Bild 23 : Tür hinten links Türkante, Lackabplatzer, Gebrauchsspur



Bild 24 : Lehnverkleidung Sitz vorne rechts zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 25 : Blende D-Säule hinten links verschrammt, erneuern