



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Stoßfänger hinten, Heckschürze, verschrammt



Bild 17 : Stoßfänger hinten, Heckschürze, verschrammt



Bild 18 : Motorhaube, Heckklappe, Stoßfänger vorne, Aufkleber/Klebereste, entfernen




Bild 19 : Motorhaube, Heckklappe, Stoßfänger vorne, Aufkleber/Klebereste, entfernen




Bild 20 : Motorhaube, Heckklappe, Stoßfänger vorne, Aufkleber/Klebereste, entfernen




Bild 21 : Motorhaube, Heckklappe, Stoßfänger vorne, Aufkleber/Klebereste, entfernen



Bild 22 : Motorhaube, Heckklappe, Stoßfänger vorne, Aufkleber/Klebereste, entfernen



Bild 23 : Dachreling links, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 24 : Tür vorne links Einstieg, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 25 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 26 : Seitenteil hinten rechts, Radlaufblende, zerkratzt