

DEKRA Automobil GmbH
An der Hansalinie 19, 48163 Münster

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Münster
An der Hansalinie 19
48163 Münster
Telefon 0251 / 9757-0
Fax 0251 / 9757-162
E-Mail muenster.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Holger Venjakob
Tel. direkt 0251 9757-0
Tel. mobil 0152 54705249

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

LH V1993

FIN

WAUZZZGB6MR058377

Leasing-Nr.	4196544
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	27.05.2025, telefonisch
Besichtigung	27.05.2025 um 08:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Münster, An der Hansalinie 19, 48163 Münster

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 27.05.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	12.310,92 EUR	14.650,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 27.05.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 27.05.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 27.05.2025 um 08:00 Uhr durch Herrn Holger Venjakob bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Münster, An der Hansalinie 19, 48163 Münster, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die Ausstattungsliste wurde anhand der VIN-Abfrage übernommen. Abweichungen sind möglich.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 127 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	LH V1993
Tag der Erstzulassung	05.07.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	10 / 2026
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbezeichnung	GB / A1 25 TFSI Sportback S line
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0588 / BNN
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGB6MR058377
Türen	5
Sitzplätze	4
Farbe (Hersteller)	Cortinaweiß
Lackierung	Uni / B9A
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 3
Leistung / Hubraum	70 kW / 999 cm ³
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	29.752

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A / O	7 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A / O	7 mm
2 links	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A / O	7.5 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A / O	7.5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 02 / 2025			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akzentflächen schwarz matt, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegelgehäuse schwarz, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dach: Dachkuppel in Wagenfarbe, Dachhimmel in Stoff titangrau, Dachkantenspoiler S line, Dekoreinlagen Polygonstruktur schwarz, Digitales Kombiinstrument - volldigitales Kombiinstrument in 10,25 Zoll, Drehzahlmesser, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Funkschlüssel (ohne Safe-Lock), Fußmatten vorn und hinten, Geschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Gurte: Dreipunkt-Automatikkurte, Heckscheibenwischer, Kindersitzbefestigung i-Size auf der Beifahrerseite und den äußeren Fondsitzen, Klimaanlage, manuell, Kopfstützen (5), Lackierung: Uni, Lenkrad: Lenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion, Licht-/Regensensor, Ottopartikelfilter, Rad: Leichtmetallräder - 16 Zoll - 5-Arm-Dynamik, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang, Scheinwerfer, Servolenkung, elektromechanisch, Sitzbezüge in Stoff Delta, Sitze: Fahrersitz manuell höheneinstellbar, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System mit Rekuperation, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Verglasung: Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperre elektronisch

Sonderausstattung

Audi connect Navigation & Infotainment plus, Audi connect Notruf & Service, Audi connect Remote & Control, Audi virtual cockpit, Komfortklimaautomatik 2-Zonen, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus, Paket Gepäckraum, Parkassistent mit Einparkhilfe plus, Rad: Ganzjahresreifen 195/55 R16, Rad: Leichtmetallräder - 16 Zoll - 10-Speichen, Radio: MMI Navigation plus, Radiozubehör: Audi sound system

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Nächste Wartung am 11.07.2025. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 17.700 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Reifenfüllmittel Tirefit abgelaufen seit 02/2025, erneuern (Bild 13); Seitenwand hinten links größere "weiche" Delle, drücken (Bild 14, 15); Frontstoßfängerverkleidung rechtsseitig verschrammt bis zur Grundierung, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17, 18); Hauptuntersuchung aktueller Prüfbericht fehlt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Frontscheibe kleine Abplatzungen; Fahrzeuginnenraum mit nutzungsbedingter Gebrauchsspuren; Fahrzeugfront mit laufeleistungsbedingter Steinschlagbelastung.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Holger Venjakob
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
An der Hansalinie 19, 48163 Münster

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Münster
An der Hansalinie 19
48163 Münster
Telefon 0251 / 9757-0
Fax 0251 / 9757-162
E-Mail muenster.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Holger Venjakob
Tel. direkt 0251 9757-0
Tel. mobil 0152 54705249

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen
LH V1993
FIN
WAUZZZGB6MR058377

Vorgang

Kunden-Nr. 0210003894
Auftraggeber Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom 27.05.2025, telefonisch.
Besichtigung 27.05.2025, 08:00 Uhr, durch Herrn Holger Venjakob bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Münster, An der Hansalinie 19, 48163 Münster ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 27.05.2025
Betrifft Leasing-Nr. 4196544

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 127 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die Ausstattungsliste wurde anhand der VIN-Abfrage übernommen. Abweichungen sind möglich.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.07.2021	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	A1 25 TFSI Sportback S line
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGB6MR058377
HSN / TSN	0588 / BNN	Schlüssel-Nr.	10114239
Km-Stand abgelesen	29752	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	70	Hubraum (ccm)	999
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Cortinaweiß / Uni / B9A	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A / O	7 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A / O	7 mm
2 links	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A / O	7.5 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A / O	7.5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 02 / 2025			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	23.500 EUR	Fz. Notierung	15.550 EUR
Fz. Grundwert: (47 Mon): MK			15.691 EUR

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akzentflächen schwarz matt, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegelgehäuse schwarz, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dach: Dachkuppel in Wagenfarbe, Dachhimmel in Stoff titangrau, Dachkantenspoiler S line, Dekoreinlagen Polygonstruktur schwarz, Digitales Kombiinstrument - volldigitales Kombiinstrument in 10,25 Zoll, Drehzahlmesser, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernschlüssel (ohne Safe-Lock), Fußmatten vorn und hinten, Geschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Gurte: Dreipunkt-Automatikgurte, Heckscheibenwischer, Kindersitzbefestigung i-Size auf der Beifahrerseite und den äußeren Fondsitzen, Klimaanlage, manuell, Kopfstützen (5), Lackierung: Uni, Lenkrad: Lenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion, Licht-/Regensensor, Ottopartikelfilter, Rad: Leichtmetallräder - 16 Zoll - 5-Arm-Dynamik, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang, Scheinwerfer, Servolenkung, elektromechanisch, Sitzbezüge in Stoff Delta, Sitze: Fahrersitz manuell höheneinstellbar, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Spurverlasserwarnung, Start-Stop-System mit Rekuperation, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Verglasung: Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperre elektronisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment plus	5	250*		54
NZ4	Audi connect Notruf & Service	5	0*		0
EL5	Audi connect Remote & Control	5	0*		0
9S1	Audi virtual cockpit	3	150*		61
9AK	Komfortklimaautomatik 2-Zonen	2	400*		193
1XW	Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus	4	260*		81
3GD	Paket Gepäckraum	5	50*		11
7X5	Parkassistent mit Einparkhilfe plus	4	790*		245
Q13	Rad: Ganzjahresreifen 195/55 R16	4	155*		48
C2D	Rad: Leichtmetallräder - 16 Zoll - 10-Speichen	5	250*		54
PNA	Radio: MMI Navigation plus	4	1965*		609
9VD	Radiozubehör: Audi sound system	5	255*		55

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;

VK

1.411 EUR

Zwischenwert 1

17.102 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 nächste Wartung: am 11.07.2025
 bis Wartung verbleiben: 17.700 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Km-Korrektur

Km = 29752 Kateg.: 22 = 47000 Diff. = 17248
 BZ2K = 3.38047 (AS = 0.842172 BS = -0.005001) **578 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert brutto
1. Reifenfüllmittel Tirefit abgelaufen seit 02/2025, erneuern (Bild 13)	48	voll	-48
2. Seitenwand hinten links größere "weiche" Delle, drücken (Bild 14, 15)	80	voll	-80
3. Frontstoßfängerverkleidung rechtsseitig verschrammt bis zur Grundierung, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17, 18)	841	anteilig	-581
4. Hauptuntersuchung aktueller Prüfbericht fehlt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	10	voll	-10
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	979		-719 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe kleine Abplatzungen
 Fahrzeuginnenraum mit nutzungsbedingter Gebrauchsspuren
 Fahrzeugfront mit laufleistungsbedingter Steinschlagbelastung

Zwischenwert 2

16.961 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-264 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				464 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	7 mm	AO	-43 EUR
	vorne rechts	7 mm	AO	-43 EUR
	hinten links	7.5 mm	AO	-43 EUR
	hinten rechts	7.5 mm	AO	-43 EUR

Legende

A/ Ganzjahres /O Original /F Runflat

28 EUR

Zwischenwert 3

16.989 EUR

Zwischenwert 4

16.989 EUR

Rechn. Ergebnis:

EK= 14.638,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	12.310,92 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.339,08 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	14.650,00 EUR

Der Sachverständige
Holger Venjakob
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.