

**WBY71AW050FM74112**

## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                    |                                 |                           |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Halter</b>            |                    | <b>Besichtigungszustand</b>     | Ausreichend               |
| <b>Kennzeichen</b>       |                    | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 57.261 km                 |
| <b>Hersteller</b>        | BMW                | <b>Restlauf bis Service</b>     | 11 Monat(e)               |
| <b>Typ/Modell</b>        | i4 eDrive40        | <b>HU (Bericht lag vor)</b>     | 04/2027                   |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | WBY71AW050FM74112  | <b>Leistung / Hubraum</b>       | 105 kW                    |
| <b>Erstzulassung</b>     | 05.04.2022         | <b>Polster/Farbe</b>            | Alcantara/Leder / Schwarz |
| <b>Letzte Wartung</b>    | 04/2025, 56.223 km | <b>Lackierung</b>               | Grau                      |
| <b>Kraftstoffart</b>     | Elektro            | <b>Getriebe</b>                 | Automatik                 |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung                                                          |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1   | Rad/Reifen    | Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - Kratzer - erneuern |
| 2   | Rad/Reifen    | Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - Kratzer - erneuern    |
| 3   | Rad/Reifen    | Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - Kratzer - erneuern   |

### Gebrauchsspuren

| Nr.                                                                              | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. |               |              |

### Fehlteile

| Fehlteil |
|----------|
|----------|

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr.                | Ort |
|--------------------|-----|
| Keine feststellbar |     |

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße     | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|-----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 245/45 R18 100V | Michelin   | Winterreifen | 7mm - 7mm   | i.O.     | i.O. |
| 2     | 245/45 R18 100V | Michelin   | Winterreifen | 6mm - 7mm   | i.O.     | i.O. |

### Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße     | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|-----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 245/45 R18 100Y | Pirelli    | Sommerreifen | 6mm - 6mm   | i.O.     | i.O. |
| 2     | 255/45 R18 103Y | Pirelli    | Sommerreifen | 7mm         | i.O.     | i.O. |
|       | 255/45 R18 100Y | Pirelli    | Sommerreifen | 7mm         | i.O.     | i.O. |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜ Technische Überwachung  
Taunus GmbH & Co. KG  
Partner TÜV SÜD  
Hans-Mess-Str. 2d  
61440 Oberursel

Besichtigungsdatum: 23.05.2025  
**Protokollnummer: 39877768**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Christian Maibach



---

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜ Technische Überwachung  
Taunus GmbH & Co. KG  
Partner TÜV SÜD  
Hans-Mess-Str. 2d  
61440 Oberursel

Besichtigungsdatum: 23.05.2025  
**Protokollnummer: 39877768**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Christian Maibach



## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                 |             |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>Hersteller</b>        | BMW               | <b>Besichtigungszustand</b>     | Ausreichend |
| <b>Typ/Modell</b>        | i4 eDrive40       | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 57.261 km   |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | WBY71AW050FM74112 | <b>Erstzulassung</b>            | 05.04.2022  |

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜ Technische Überwachung  
Taunus GmbH & Co. KG  
Partner TÜV SÜD  
Hans-Mess-Str. 2d  
61440 Oberursel


Besichtigungsdatum: 23.05.2025  
**Protokollnummer: 39877768**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Christian Maibach



## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** FIN




**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg vorne



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Schräg hinten




**Abbildung 6:** Montierte Bereifung


**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜ Technische Überwachung  
Taunus GmbH & Co. KG  
Partner TÜV SÜD  
Hans-Mess-Str. 2d  
61440 Oberursel


Besichtigungsdatum: 23.05.2025  
**Protokollnummer: 39877768**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Christian Maibach



**Abbildung 7: Innenraum vorne**



**Abbildung 8: Laderaum**



**Abbildung 9: Kombiinstrument**



**Abbildung 10: Kombiinstrument**



**Abbildung 11: Instrumententafel**



**Abbildung 12: Instrumententafel**

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜ Technische Überwachung  
Taunus GmbH & Co. KG  
Partner TÜV SÜD  
Hans-Mess-Str. 2d  
61440 Oberursel

Besichtigungsdatum: 23.05.2025  
**Protokollnummer: 39877768**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Christian Maibach




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Zusatzbereifung



Abbildung 18: Zusatzbereifung


## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - Kratzer - erneuern



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - Kratzer - erneuern



**Beschädigung #2:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - Kratzer - erneuern



**Beschädigung #2:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - Kratzer - erneuern



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - Kratzer - erneuern



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - Kratzer - erneuern