

DEKRA Automobil GmbH
Anton-Ditt-Bogen 1a, 80939 München

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung München
Anton-Ditt-Bogen 1a
80939 München
Telefon 089 / 31690-0
Fax 089 / 31690-222
E-Mail
muenchen-nord.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Michael Huber
Tel. direkt 089 31690-0
Tel. mobil 0151 20300844

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **M Q7424** **FIN** **VR7ARHNSSL059044**

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	09.05.2025
Besichtigung	12.05.2025 um 12:00 Uhr MeinAuto Gebrauchtwagen, Daimlerstraße 6, 85748 Garching

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 12.05.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	15.924,37 EUR	18.950,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 09.05.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 12.05.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 12.05.2025 um 12:00 Uhr durch Herrn Michael Huber bei MeinAuto Gebrauchtwagen, Daimlerstraße 6, 85748 Garching, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 203 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	M Q7424
Tag der Erstzulassung	26.01.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	01 / 2026
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	PSA Automobiles (F)
Marke	CITROËN
Typ / Verkaufsbezeichnung	A / C5 Aircross Pure Tech 130 S&S EAT8 SHINE PACK
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1889 / ABH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR7ARHNSSNL059044
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Weiß
Polster / Farbe	Leder / Schwarz/Blau
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 3
Leistung / Hubraum	96 kW / 1199 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	24.008
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
2 links	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag: Fahrer und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremskraftverteiler (EBV) und Bremsassistent, Automatische Fahrlichteinschaltung und Frontscheibenwischer mit Regensensor Macic Wash, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und elektrisch anklappbar, Berganfahrassistent, Bordcomputer, CITROËN Connect Box, Dachreling Bi-Ton Schwarz glänzend/Matt-Schwarz, Display: 31-cm/12,3-Zoll Digitales Kombiinstrument, Dritte Bremsleuchte, Elektrische Parkbremse, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR), Fahrwerk: CITROËN ADVANCED Comfort Federung, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Geschwindigkeitsregler aktiv und -begrenzer, Getriebe: 8-Gang Automatik, Heck- und Seitenscheiben dunkler getönt, Heckscheibenwischer, Heibare Heckscheibe, Innenspiegel automatisch abblendbar, Isofix-Kindersitzbefestigungen Beifahrersitz und hintere Sitzreihe, Keyless-System, Klimaautomatik mit separater Einstellung für Fahrer/Beifahrer, Kofferraumboden variabel (in der Höhe verstellbar), Kopfstützen (2) vorne, Kopfstützen (3) hinten, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lenkrad mit Spaltleder bezogen, Motor Start-/Stop-Knopf, Navigation: My Citroën Drive & My Citroën Assist, Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, Ottopartikelfilter, Paket: Drive-Assist Paket 5 (EAT8 und ë-EAT8 Getriebe), Paket: Park-Paket, Paket: Style-Paket in Chrom matt, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Reifenreparaturkit, Seitenscheiben vorne mit Verbundglas, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt auf allen Sitzplätzen, Sitze: 3 Einzelsitze in der zweiten Reihe, Sitze: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Stop & Start System, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Paket: Sicherheits-Paket, Polster: Hype "Black", Räder: 18-Zoll Leichtmetallfelgen "Pulsar", glanzgedreht

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Minderwert aus Vorschaden

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 14.05.2024 bei Kilometerstand 12.548.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger hinten, Heckschürze, verschrammt, erneuern (Bild 16, 17); Motorhaube, Heckklappe, Stoßfänger vorne, Aufkleber/Klebereste, entfernen (Bild 18, 19, 20, 21, 22); Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14, 15);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Seitenteil hinten rechts, Radlaufblende, zerkratzt (Bild 26); Dachreling links, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 23); Tür vorne links Einstieg, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 24); Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 25).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Michael Huber

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Anton-Ditt-Bogen 1a, 80939 München

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung München
Anton-Ditt-Bogen 1a
80939 München
Telefon 089 / 31690-0
Fax 089 / 31690-222
E-Mail
muenchen-nord.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Michael Huber
Tel. direkt 089 31690-0
Tel. mobil 0151 20300844

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **M Q7424** **FIN** **VR7ARHNSSNL059044**

Vorgang

Kunden-Nr. 0210003894
Auftraggeber Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom 09.05.2025,
Besichtigung 12.05.2025, 12:00 Uhr, durch Herrn Michael Huber bei MeinAuto Gebrauchtwagen,
Daimlerstraße 6, 85748 Garching ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 12.05.2025

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 203 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.01.2023	Hersteller	CITROEN
Marke	CITROEN	Typ / Verkaufsbez.	C5 Aircross Pure Tech 130 S&S EAT8 SHINE PACK 5
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR7ARHNSSNL059044
HSN / TSN	1889 / ABH	Schlüssel-Nr.	40142863
Km-Stand abgelesen	24008	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 8

Felgen
Polster / Farbe

Leichtmetall
Leder / Schwarz/Blau

Farbe

Weiß

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
2 links	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	40.420 EUR	Fz. Notierung	23.050 EUR
Fz. Grundwert: (29 Mon): MK			22.367 EUR

Serienausstattung

Serie: Airbag: Fahrer und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremskraftverteiler (EBV) und Bremsassistent, Automatische Fahrlichteinschaltung und Frontscheibenwischer mit Regensensor Macic Wash, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und elektrisch anklappbar, Berganfahrassistent, Bordcomputer, CITROËN Connect Box, Dachreling Bi-Ton Schwarz glänzend/Matt-Schwarz, Display: 31-cm/12,3-Zoll Digitales Kombiinstrument, Dritte Bremsleuchte, Elektrische Parkbremse, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR), Fahrwerk: CITROËN ADVANCED Comfort Federung, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Geschwindigkeitsregler aktiv und -begrenzer, Getriebe: 8-Gang Automatik, Heck- und Seitenscheiben dunkler getönt, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe, Innenspiegel automatisch abblendbar, Isofix-Kindersitzbefestigungen Beifahrersitz und hintere Sitzreihe, Keyless-System, Klimaautomatik mit separater Einstellung für Fahrer/Beifahrer, Kofferraumboden variabel (in der Höhe verstellbar), Kopfstützen (2) vorne, Kopfstützen (3) hinten, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lenkrad mit Spaltleder bezogen, Motor Start-/Stop-Knopf, Navigation: My Citroën Drive & My Citroën Assist, Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, Ottopartikelfilter, Paket: Drive-Assist Paket 5 (EAT8 und -EAT8 Getriebe), Paket: Park-Paket, Paket: Style-Paket in Chrom matt, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Reifenreparaturkit, Seitenscheiben vorne mit Verbundglas, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt auf allen Sitzplätzen, Sitze: 3 Einzelsitze in der zweiten Reihe, Sitze: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Stop & Start System, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
WY25	Paket: Sicherheits-Paket	4	350*		120
U0FO	Polster: Hype "Black"	4	1490*		511
ZHXI	Räder: 18-Zoll Leichtmetallfelgen "Pulsar", glanzgedreht	4	0*		0

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;

VK

631 EUR

Zwischenwert 1

22.998 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 14.05.2024 bei Kilometerstand 12.548

Km-Korrektur

Km = 24008 Kateg.: 32 = 35894 Diff. = 11886
BZ2K = 1.75287 (AS = 0.654507 BS = -0.006184) **403 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert brutto
1. Stoßfänger hinten, Heckschürze, verschrammt, erneuern (Bild 16, 17)	774	anteilig	-436
2. Motorhaube, Heckklappe, Stoßfänger vorne, Aufkleber/Klebereste, entfernen (Bild 18, 19, 20, 21, 22)	100	voll	-100
3. Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14, 15)	878	anteilig	-494
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.752		-1.030 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Seitenteil hinten rechts, Radlaufblende,
zerkratzt (Bild 26)
Dachreling links, zerkratzt, Gebrauchsspur
(Bild 23)
Tür vorne links Einstieg, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 24)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 25)

Zwischenwert 2 **22.371 EUR**

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung -290 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig) 522 EUR
Abzug für Reifenzustand vorne links 6 mm AO -65 EUR
vorne rechts 6 mm AO -65 EUR
hinten links 6 mm AO -65 EUR
hinten rechts 6 mm AO -65 EUR
Legende A/ Ganzjahres /O Original /F Runflat **-28 EUR**

Zwischenwert 3 **22.343 EUR**

Zwischenwert 4 22.343 EUR

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral) -100 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 18.972,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	15.924,37 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	3.025,63 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	18.950,00 EUR

Der Sachverständige
Michael Huber

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.