



**WBA6N31070FL29400**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	54.431 km
<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Restlauf bis Service</b>	0 km
<b>Typ/Modell</b>	330e Touring Advantage Automatic Kombi5-türig	<b>HU</b>	
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA6N31070FL29400	<b>Leistung / Hubraum</b>	215 kW / 1.998 ccm
<b>Erstzulassung</b>	30.04.2021	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff/Leder Kombination / Anthrazit-Schwarz
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	Silber
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.Benzin/E	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - verschmutzt - reinigen
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Kratzer,Dellen) - Steinschlag - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	n.i.O.	n.i.O.
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	n.i.O.	n.i.O.

### Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98Y	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98Y	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	i.O.



---

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Ausstattung

### Ausstattung

Bezeichnung
Klimaanlage
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio

## Bemerkungen

Das Fahrzeug weist rund um erhöhte Lackwerte auf.

Vorschäden und Nachlackierung nicht auszuschließen.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Autokontor Bayern GmbH  
Windecker Straße 2  
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 20.05.2025  
**Protokollnummer: 39851502**



---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	330e Touring Advantage Automatic Kombi5-türig	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	54.431 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA6N31070FL29400	<b>Erstzulassung</b>	30.04.2021

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: FIN



Abbildung 14: Zubehör



Abbildung 15: Zubehör



Abbildung 16: Zubehör




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Montierte Bereifung



**Abbildung 19:** Sonstiges



**Abbildung 20:** Sonstiges



**Abbildung 21:** Sonstiges




**Abbildung 22:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Verkleidungen/Abdeckungen:  
Kofferraumverkleidung - verschmutzt - reinigen



**Beschädigung #1:** Verkleidungen/Abdeckungen:  
Kofferraumverkleidung - verschmutzt - reinigen




**Beschädigung #1:** Verkleidungen/Abdeckungen:  
Kofferraumverkleidung - verschmutzt - reinigen



**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -  
verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -  
verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig -  
erneuern



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott