

WBA6N310X0FK89720

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	97 302 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	19 000 km
Type/Modèle	330e	Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)	02/2026
Numéro de châssis	WBA6N310X0FK89720	Puissance / Cylindrée	135 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	4 févr. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Ext.Hybr.B/E édition	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Pneumatique avant - Usé - Pas de moins-value
2	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - Rayure(s) - Revêtement/polissage
3	2e Jeu de roues	1 Jante alliage - Erafilé - Diminution de valeur
4	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente
5	Habitacle	Filet de séparation (fehlt) - Remplacer
6	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Peinture
7	Porte AvD	Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
8	Garde-boue droit	Garde-boue droit - Bosse, dommage peinture - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise avec assistance au maintien dans la voie (OhneRissbildung) - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
4	Capot moteur	Capot moteur (Steinschläge) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Côté droit, Indiqué par l'utilisateur / le client

Reprise de peinture constatée



N°	Lieu
Aucun constatable	

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98H	Goodyear	Pneus hiver	2mm - 2mm	Non OK	
2	225/50 R17 98H	Goodyear	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	255/40 R18 99Y	Goodyear	Pneus été	4mm - 4mm	OK	
2	255/40 R18 99Y	Goodyear	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, N.i.O

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 28 avr. 2025

Numéro de protocole: 39500040

Date de livraison: 28 avr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	330e	Kilométrage (Lu)	97 302 km
Numéro de châssis	WBA6N310X0FK89720	Première immatriculation	4 févr. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Divers



Illustration 9: Divers



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers




Illustration 21: Divers




Illustration 22: Divers

Photos de dommage



Domage #1: Roue / Pneumatiques: Pneumatique avant - Usé - Pas de moins-value



Domage #1: Roue / Pneumatiques: Pneumatique avant - U... - Pas de moins-value



Domage #2: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Domage #2: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Domage #3: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé - Diminuti... de valeur



Domage #3: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #4: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #4: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Peinture



Domage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Peinture



Domage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Peinture



Domage #7: Porte AvD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #7: Porte AvD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #7: Porte AvD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #7: Porte AvD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #8: Garde-boue droit: Garde-boue droit - Bosse, dommage peinture - Remplacer



Domage #8: Garde-boue droit: Garde-boue droit - Bosse, dommage peinture - Remplacer



Domage #8: Garde-boue droit: Garde-boue droit - Bosse, dommage peinture - Remplacer



Domage #8: Garde-boue droit: Garde-boue droit - Bosse, dommage peinture - Remplacer



Domage #8: Garde-boue droit: Garde-boue droit - Bosse, dommage peinture - Remplacer



Domage #8: Garde-boue droit: Garde-boue droit - Bosse, dommage peinture - Remplacer