



WAUZZZFY5N2010658

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	118 518 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	1 500 km
Type/Modèle	Q5 50 TFSI e	Certificat de contrôle technique (Rapport non disponible)	12/2024
Numéro de châssis	WAUZZZFY5N2010658	Puissance / Cylindrée	195 kW / 1 984 ccm
Première immatriculation	8 déc. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Ext.Hybr.B/E édition	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Divers	Certificat de contrôle technique - Exigible - Effectuer
2	Hayon/Porte arrière	Défecteur arrière - Rayure(s) - Peinture
3	Porte ArG	Porte - Rayure(s) - Peinture
4	Porte ArD	Porte - Rayure(s) - Peinture
5	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Rayure(s) - Peinture
6	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Rayure(s) - Peinture
7	Porte AvG	Porte - Rayure(s) - Peinture
8	Porte AvD	Porte - Rayure(s) - Peinture
9	Vitrage	Pare-brise avec assistance au maintien dans la voie - Cassé/déchiré - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Avant, Indiqué par l'utilisateur / le client



Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
1	Toit, Garde-boue droit, Capot moteur, Effectué de manière professionnelle

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/65 R17 104H	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	OK
2	235/65 R17 104H	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	OK

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/60 R18 103V	Michelin	Pneus été	3mm - 3mm	OK	OK
2	235/60 R18 103V	Michelin	Pneus été	5mm - 5mm	OK	OK

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, N.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 29 avr. 2025

Numéro de protocole: 39500964

Date de livraison: 29 avr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	Q5 50 TFSI e	Kilométrage (Lu)	118 518 km
Numéro de châssis	WAUZZZFY5N2010658	Première immatriculation	8 déc. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers

Photos de dommage



Domage #2: Hayon/Porte arrière: Défecteur arrière - Rayure(s) - Peinture



Domage #2: Hayon/Porte arrière: Défecteur arrière - Rayure(s) - Peinture



Domage #2: Hayon/Porte arrière: Défecteur arrière - Rayure(s) - Peinture



Domage #3: Porte ArG: Porte - Rayure(s) - Peinture



Domage #3: Porte ArG: Porte - Rayure(s) - Peinture



Domage #3: Porte ArG: Porte - Rayure(s) - Peinture



Domage #3: Porte ArG: Porte - Rayure(s) - Peinture



Domage #4: Porte ArD: Porte - Rayure(s) - Peinture



Domage #4: Porte ArD: Porte - Rayure(s) - Peinture



Domage #4: Porte ArD: Porte - Rayure(s) - Peinture



Domage #5: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Rayure(s) - Peinture



Domage #5: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Rayure(s) - Peinture



Domage #5: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Rayure(s) - Peinture



Domage #5: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Rayure(s) - Peinture



Domage #5: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Rayure(s) - Peinture



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Rayure... - Peinture



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Rayure(s) - Peinture



Domage #7: Porte AvG: Porte - Rayure(s) - Peinture



Domage #7: Porte AvG: Porte - Rayure(s) - Peinture



Domage #7: Porte AvG: Porte - Rayure(s) - Peinture



Domage #8: Porte AvD: Porte - Rayure(s) - Peinture



Domage #8: Porte AvD: Porte - Rayure(s) - Peinture



Domage #9: Vitrage: Pare-brise avec assistance au maintien dans la voie - Cassé/déchiré - Remplacer



Domage #9: Vitrage: Pare-brise avec assistance au maintien dans la voie - Cassé/déchiré - Remplacer