




69190 Walldorf



**WBA5Y11080FL27243**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	75.452 km
<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Restlauf bis Service</b>	29.000 km
<b>Typ/Modell</b>	330d xDrive	<b>HU (Bericht lag vor)</b>	05/2026
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA5Y11080FL27243	<b>Leistung / Hubraum</b>	210 kW / 2.993 ccm
<b>Erstzulassung</b>	17.05.2021	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>	03/2025, 73.454 km	<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>		<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Reifen - beschädigt - kein Abzug
2	Tür vorn links	Zierleiste oben - beschädigt - erneuern
3	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
4	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
5	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn - fällig - erneuern
9	Tür hinten links	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
10	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
11	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
12	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - erneuern

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95Y	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	255/40 R18 99Y	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95V	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/45 R18 95V	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	n.i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 07.05.2025  
**Protokollnummer: 39594657**  
Anlieferungsdatum: 07.05.2025



---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	330d xDrive	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	75.452 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA5Y11080FL27243	<b>Erstzulassung</b>	17.05.2021

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - kein Abzug



**Beschädigung #2:** Tür vorn links: Zierleiste oben - beschädi...  
erneuern



**Beschädigung #3:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer -  
Smart Repair



**Beschädigung #3:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer -  
Smart Repair



**Beschädigung #4:** Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



**Beschädigung #4:** Interieur: Innenraum - verschmutzt -  
reinigen



**Beschädigung #5:** 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #5:** 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung




**Beschädigung #5:** 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #6:** Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - fällig - erneuern



**Beschädigung #9:** Tür hinten links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Tür hinten links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #12:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - erneuern



**Beschädigung #12:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - erneuern



**Beschädigung #12:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - erneuern



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott