

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2
 82049 Pullach im Isartal

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	29.04.2025 durch Allane SE
Besichtigungsort	70794 Filderstadt, Lailensäckerstr. 38/1
Besichtigungsdatum	15.05.2025
Referenznummern	0030941835 - 0078647067

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-DP 1171	Fzg.-Ident.-Nummer	WAUZZZF23KN117746
Fabrikat	Audi	1. Zulassung	08.07.2019
Typ	A6 Avant 40 TDI S tronic	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Farbe	Mythoschwarz - Metallic
Laufleistung abgelesen	176.303 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	unbekannt	nächste HU	10/2026
Motorart	Hybridantrieb / Diesel / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 150 KW
Dauerleistung		Max. Leistung	
Ladestecker		Batteriekapazität	

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/60 R17 99Y	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/60 R17 99Y	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/60 R17 99Y	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/60 R17 99Y	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/>	Serviceheft vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 11.04.2025 bei km 175.970.	

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Frontscheibe Glasschaden	Ja	
Seitenwand hinten links Unfallschaden	Ja	
Tür hinten links Unfallschaden	Ja	
Tür vorne links Unfallschaden	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.
Räder-Einlagerungsschein nicht vorhanden / lag nicht vor.

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ✓ | 4-Wege-Lendenwirbelstütze | ✓ | Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen |
| ✓ | Assistenzpaket Tour | ✓ | Audi phone box |
| ✓ | Audi smartphone interface | ✓ | Audi sound system |
| ✓ | Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend | ✓ | Businesspaket |
| ✓ | Diebstahlwarnanlage | ✓ | Einparkhilfe plus |
| ✓ | Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug | ✓ | Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos |
| ✓ | Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung | ✓ | Komfortklimaautomatik 4-Zonen |
| ✓ | Kraftstoffbehälter (73 Liter) | ✓ | LTE Kompensor Ländervariante 1 für Audi phone box |
| ✓ | Leder/momo.pur 550-Kombination | ✓ | Leder/mono.pur 550 Okapibraun |
| ✓ | MMI Navigation plus mit MMI touch response inkl. Audi virtual cockpit plus | ✓ | Matrix LED-Scheinwerfer |
| ✓ | Panorama-Glasdach | ✓ | Rückfahrkamera |
| ✓ | Scheinwerfer-Reinigungsanlage | ✓ | Sitzheizung vorn |
| ✓ | Spurverlassenswarnung inkl. Notfallassistent | ✓ | Vordersitze elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion für den Fahrersitz |
| ✗ | Winter-Aluminium-Schmiederäder im 10-Speichen-Design, Größe 7,5x17 mit Reifen 225/60 R | ✓ | OTIS_Kennzeichenhalter |
| ✓ | UTC_Warnblitzer | ✓ | UTC_Warnblitzer_BMW/Audi |

Zustand / Beschädigungen

Seite links

Tür hinten links Blende -Fensterrahmen-, verkratzt (Bild 29, Bild 30, Bild 31)

Seite rechts

Seitenwand rechts, beschädigt (Bild 32, Bild 33, Bild 34)

Tür hinten rechts, beschädigt (Bild 35, Bild 36, Bild 37)

Tür hinten rechts Kante, verkratzt (Bild 26, Bild 27, Bild 28)

Reifen, Felgen, Radkappen

LM-Rad vorne rechts, verkratzt (Bild 23, Bild 24, Bild 25)

LM-Rad vorne links, verkratzt (Bild 14, Bild 15, Bild 16)

LM-Rad hinten rechts, verkratzt (Bild 20, Bild 21, Bild 22)

LM-Rad hinten links, beschädigt (Bild 17, Bild 18, Bild 19)

Satz Winterräder, fehlt

Zubehör, Bordwerkzeug

Reifenreparaturset Füllflasche, MHD überschritten (Bild 13)

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 37 Fotos.

Reinhardt, Kamill

Der Sachverständige, 19.05.2025

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen



Bild 14. LM-Rad, vorne links, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 15. LM-Rad, vorne links, verkratzt, Smartrepair



Bild 16. LM-Rad, vorne links, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 17. LM-Rad, hinten links, beschädigt, ersetzen



Bild 18. LM-Rad, hinten links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. LM-Rad, hinten links, beschädigt, ersetzen



Bild 20. LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 21. LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, Smartrepair



Bild 22. LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 23. LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, Smartrepair



Bild 24. LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25. LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, Smartrepair




Bild 26. Tür hinten rechts, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 27. Tür hinten rechts, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 28. Tür hinten rechts, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 29. Tür hinten links, Blende -Fensterrahmen-, verkratzt, ersetzen



Bild 30. Tür hinten links, Blende -Fensterrahmen-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31. Tür hinten links, Blende -Fensterrahmen-, verkratzt, ersetzen



Bild 32. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 34. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 35. Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 36. Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 37. Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren