

WBA6N31070FL29400

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/ saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	54 431 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	0 km
Type/Modèle	330e Touring Advantage Automatic Kombi5-türig	Certificat de contrôle technique	
Numéro de châssis	WBA6N31070FL29400	Puissance / Cylindrée	215 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	30 avr. 2021	Garnissage/Couleur	Combinaison Tissu/Cuir / Anthracite-Noir
Dernière maintenance		Peinture	Argent
Type de carburant	Hybr.essence/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habillages/Protections	Habillage de l'espace de chargement - Encrassé - Propre
2	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparation intelligente
3	Divers	Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie (Kratzer,Dellen) - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	Non OK	Non OK
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	Non OK	Non OK



Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98Y	Hankook	Pneus été	5mm - 5mm	Non OK	OK
2	225/50 R17 98Y	Hankook	Pneus été	5mm - 5mm	Non OK	OK

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Equipement

Equipement

Description
Climatisation
Module de navigation avec vue carte
Radio

Commentaires

Das Fahrzeug weist rund um erhöhte Lackwerte auf.

Vorschäden und Nachlackierung nicht auszuschließen.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	330e Touring Advantage Automatic Kombi5-türig	Kilométrage (Lu)	54 431 km
Numéro de châssis	WBA6N31070FL29400	Première immatriculation	30 avr. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle appropriée de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison de conditions d'éclairage insuffisantes, d'humidité ou de saleté.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Habitable



Illustration 11: Habitable



Illustration 12: Habitable



Illustration 13: NIV



Illustration 14: Accessoires



Illustration 15: Accessoires



Illustration 16: Accessoires




Illustration 17: Documents



Illustration 18: Pneus montés



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: Habillages/Protections: Habillage de l'espace de chargement - Encrassé - Propre



Dommage #1: Habillages/Protections: Habillage de l'espace de chargement - Encrassé - Propre




Dommage #1: Habillages/Protections: Habillage de l'espace de chargement - Encrassé - Propre



Dommage #2: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparation intelligente



Dommage #2: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparation intelligente



Dommage #3: Divers: Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer