



Zustandsbericht

Protokollnummer: 39496316
Auftrags-Nr / Referenz: 20268456
Besichtigungsdatum: 24.04.2025

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model 3 RWD Hinterradantrieb		
Kennzeichen	---	Fahrgestellnummer	LRW3E7FS4PC771857
Erstzulassung	20.04.2023	Laufleistung (abgelesen)	93.442 km
HSN/TSN	1480 / AAZ 00181	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Weiß Perleffekt	Besichtigungszustand	Ausreichend
Leistung / Hubraum	88 kW / 0 ccm	Nächste HU	04/2026
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	0 km
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Beige
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.149 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4
Vertragsnummer	20268456	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/40 R19 96V	Winterreifen auf Leichtmetall	Sonstige	5mm / 5mm	i.O.
2	235/40 R19 96V	Winterreifen auf Leichtmetall	Sonstige	3mm / 3mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend
Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige - Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage
Bremsleuchte, drittes
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Neu-Ulm
Zeppelinstraße 8
89231 Neu-Ulm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innendekor Holz
Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien
Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Navigation: Standard-Navigationssystem und Karten
Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz
Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Beheizte Rücksitze
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofil Speicher
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sprachgesteuerte Funktionen
Upgrade-Audiosystem-Klangfeldprozessor
Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Bezeichnung
Innenraum in Schwarz und Weiss mit Synthetic Sitzbezug in schwarz und weiß (Lederoptik)
Räder: 19-Zoll Sport-Felgen Mit Bereifung 235/40 R19



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Reifen hinten (Winter) - verschlissen
3	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - beschädigt - kein Abzug
4	Kotflügel links	Schmutzfänger - verformt - erneuern
5	Kotflügel rechts	Schmutzfänger - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Interieur	Laderaumboden - verschmutzt - reinigen
7	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Karosserie	Unterbodenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung
9	Rad/Reifen	Drucksensor (Zu wenig Luftdruck) - elektrischer Fehler - instandsetzen
10	Verkleidungen/Abdeckungen	Dachhimmel - Brandloch - Smart Repair
11	Kotflügel links	Kotflügel links - Steinschlag - Smart Repair
12	Schweller links	Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern
13	Schweller rechts	Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern
14	Stoßfänger hinten	Spoiler - beschädigt - erneuern
15	Außenspiegel rechts	Außenspiegel - gebrochen / gerissen - erneuern
16	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - lackieren
17	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern
18	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	elektrisches System	Batterieabdeckung - Kratzer - kein Abzug
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidung Ladekante - Kratzer - kein Abzug
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - kein Abzug
4	Sitz vorn	Sitzbezug links (Alle 4x Sitze) - Abrieb - kein Abzug
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - kein Abzug
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug
7	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
8	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Steinschlag - kein Abzug
9	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Rad/Reifen - Reifensatz komplett (Sommer)
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Heckklappe/-tür, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	
2	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Neu-Ulm
Zeppelinstraße 8
89231 Neu-Ulm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bemerkungen

- Servicerestlauf vom Fahrzeug nicht auslesbar, bevorstehende Wartungen werden vom Fahrzeug je nach Fälligkeit angezeigt.
- Sonderausstattung ohne Gewähr
- Winterreifen Satz gehört nicht zum Ausstattungsumfang

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Neu-Ulm
Zeppelinstraße 8
89231 Neu-Ulm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderraum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Neu-Ulm
Zeppelinstraße 8
89231 Neu-Ulm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Neu-Ulm
Zeppelinstraße 8
89231 Neu-Ulm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Sonstiges



Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Reifen hinten (Winter) - verschlissen




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Reifen hinten (Winter) - verschlissen



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Reifen hinten (Winter) - verschlissen



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Reifen hinten (Winter) - verschlissen



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Reifen hinten (Winter) - verschlissen



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Reifen hinten (Winter) - verschlissen



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - kein Abzug




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #4: Kotflügel links: Schmutzfänger - verformt - erneuern



Beschädigung #4: Kotflügel links: Schmutzfänger - verformt - erneuern



Beschädigung #4: Kotflügel links: Schmutzfänger - verformt - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Neu-Ulm
Zeppelinstraße 8
89231 Neu-Ulm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #4: Kotflügel links: Schmutzfänger - verformt - erneuern



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Schmutzfänger - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Schmutzfänger - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Schmutzfänger - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Interieur: Laderaumboden - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #6: Interieur: Laderaumboden - verschmutzt - reinigen

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Neu-Ulm
Zeppelinstraße 8
89231 Neu-Ulm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Interieur: Laderaumboden - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...
- Wertminderung



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft -
Wertminderung



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...
- Wertminderung



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft -
Wertminderung




Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...
- Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Unterbodenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Unterbodenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Unterbodenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Unterbodenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Drucksensor (Zu wenig Luftdruck) - elektrischer Fehler - instandsetzen



Beschädigung #10: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - Brandloch - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Neu-Ulm
Zeppelinstraße 8
89231 Neu-Ulm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #10: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - Brandloch - Smart Repair



Beschädigung #11: Kotflügel links: Kotflügel links - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #11: Kotflügel links: Kotflügel links - Steinschlag - Sm... Repair



Beschädigung #12: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschü... - erneuern



Beschädigung #12: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Neu-Ulm
Zeppelinstraße 8
89231 Neu-Ulm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #12: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschü...
- erneuern



Beschädigung #12: Schweller links: Verkleidung - verkratzt /
verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt /
verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt /
verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt /
verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt /
verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Spoiler - beschädigt - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Spoiler - beschädigt - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Spoiler - beschädigt - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Spoiler - beschädigt - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Spoiler - beschädigt - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Spoiler - beschädigt - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Spoiler - beschädigt - erneuern



Beschädigung #15: Außenspiegel rechts: Außenspiegel - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #15: Außenspiegel rechts: Außenspiegel - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #15: Außenspiegel rechts: Außenspiegel - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #15: Außenspiegel rechts: Außenspiegel - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #15: Außenspiegel rechts: Außenspiegel - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #15: Außenspiegel rechts: Außenspiegel - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #16: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren



Beschädigung #16: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren



Beschädigung #16: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Neu-Ulm
Zeppelinstraße 8
89231 Neu-Ulm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #16: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren



Beschädigung #17: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #17: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #17: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #17: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #17: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern


TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Neu-Ulm
Zeppelinstraße 8
89231 Neu-Ulm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #18: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #18: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #18: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Neu-Ulm
Zeppelinstraße 8
89231 Neu-Ulm

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nacklackierungsfotos



Nacklackierung 1: Heckklappe/-tür



Nacklackierung 2: Seitenwand links