



PROTOKOLLNUMMER: 39616159



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.05.2025

Gutachten

Betreff	SAP Zustandsbericht
Besichtigungsdatum / Ort	25.04.2025 / R+H Autologistik GmbH & Co.KG Münchener Str. 1 64521 Groß-Gerau
Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	Audi
Modell / Verkaufsbezeichnung	Q4 e-tron 45
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0588 CAN 00021
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZFZ9RP085896
Erstzulassung	19.07.2024
Nächste HU	07/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	8.560 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Mondsteingrau (A7C)
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Elektro
Hubraum / Leistung	0 ccm/ 210 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	0 / 2017/1151;WLTP;reine Elektrofahrzeug
Leergewicht (kg)	2.145
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.660
Maße (L/B/H)	4590 x 1865 x 1619
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	1



PROTOKOLLNUMMER: 39616159



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.05.2025

Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	14 Monat(e)
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nacklackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/55 R19 101H	Pirelli	Winterreifen auf Stahl	6 / 6
#2 255/50 R19 103H	Pirelli	Winterreifen auf Stahl	7 / 7

Zusatzbereifung / Felge

#1 235/55 R19 101T	Hankook	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 255/50 R19 103T	Hankook	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube (Dämmmaterial) - beschädigt - erneuern
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Gebrauchsspuren**Nr. Bauteilgruppe Beschreibung**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorschaden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 16.10.2024



PROTOKOLLNUMMER: 39616159



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.05.2025

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflußgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.



PROTOKOLLNUMMER: 39616159



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.05.2025

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturverweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Der montierte Winterradsatz ist kein Bestandteil der angegebenen.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.


Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Anlagen: 32 Übersichtsfotos, 5 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 39616159



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.05.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 39616159



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.05.2025



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 39616159



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.05.2025



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: FIN



Abbildung 18: Zubehor



PROTOKOLLNUMMER: 39616159



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.05.2025



Abbildung 19: Zubehoer



Abbildung 20: Zubehoer



Abbildung 21: Zubehoer



Abbildung 22: Zubehoer



Abbildung 23: Dokumente




Abbildung 24: Dokumente



PROTOKOLLNUMMER: 39616159



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.05.2025



Abbildung 25: Montierte Bereifung



Abbildung 26: Montierte Bereifung



Abbildung 27: Montierte Bereifung



Abbildung 28: Montierte Bereifung




Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 39616159

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.05.2025



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 39616159



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.05.2025

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Motorhaube: Motorhaube (Dämmmaterial) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 1: Motorhaube: Motorhaube (Dämmmaterial) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 1: Motorhaube: Motorhaube (Dämmmaterial) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair