



Zustandsbericht

Protokollnummer: 39958787
Auftrags-Nr / Referenz: 50427862
Besichtigungsdatum: 28.05.2025

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo V60 T6 AWD Recharge Plus Dark		
Kennzeichen	HS-RJ 23E	Fahrgestellnummer	YV1ZWH1VDN1490389
Erstzulassung	07.03.2022	Laufleistung (abgelesen)	58.952 km
HSN/TSN	9101 / BOH 00020	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.B/E ext.auf / 4
Fahrzeugart	PKW Kombi	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Blau Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	186 kW / 1.969 ccm	Nächste HU	04/2027
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	28.133 km
Letzte Wartung	04/2025 bei 57.085 km	Polsterart	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Grau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.530 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	50427862	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/40 R19 96W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.
2	235/40 R19 96W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2026

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System
Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) akustischer Fußgänger-/Radfahrerschutz durch künstlich generierte Fahrgeräusche im Geschwindigkeitsbereich bis 20 km/h
Airbag Beifahrerseite vorn abschaltbar
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem - Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/Schulterairbags (IC) für alle Insassen
Allradantrieb (AWD) mit Instant Traction über elektronisch gesteuerte Lamellenkupplung (5.Generation)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Ambientebeleuchtung Erweiterte Innenbeleuchtung mit: - Ambientebeleuchtung vorne und hinten - Ausstiegsleuchten vorne und hinten - Arbeitsleuchte an der Gepäckraumklappe - beleuchtete Türablagen und Türöffner vorne und hinten - Fußraumbeleuchtung hinten - Leseleuchten hinten
Android Infotainmentsystem - 9"-Touchscreen (22,9-cm-Diagonale) - 2 USB-C- Anschlüsse (kompatibel mit Apple iPod/iPhone/iPad) - Bluetooth-Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming - Digitale Fahrzeugbedienungsanleitung - Digitaler Radioempfang (DAB+)
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenspiegel Sport in hochglänzendem Schwarz
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch)
Außentemperaturanzeige
Befestigungssystem für Tragetaschen im Gepäckraum
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor - zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen
Bremsleuchte, dritte
CleanZone Luftqualitätssystem - mit Aktivkohlefilter, automatischer Umluftschaltung und Vorbelüftung des Innenraums bei Fahrzeugentriegelung
Colorverglasung
Dachkantenspoiler
Dachreling in hochglänzendem Schwarz (integriert)
Deaktivierung der Hochvoltbatterie im Falle einer Kollision
Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem - Google Services (beinhaltet Google Maps, Google Assistant, Google Play Store und unbegrenztes Datenvolumen) - Volvo On Call (beinhaltet u.a. die Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Volvo CarsApp) - Die Nutzung ist zeitlich begrenzt und wird danach kostenpflichtig. Weitere Informationen zu einer Verlängerung erhalten Sie bei einem Volvo Händlerpartner
Digitale Instrumentierung 2. Gen. Vollgrafisches 12,3"-Fahrerdisplay (31,2-cm-Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z. B. für Navigations- Kartenansicht)
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Recharge Schriftzug vorn
Electronic Stability Control (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle
Elektronische Differentialsperre
Erweitertes Luftqualitätssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Fensterumrandung in hochglänzendem Schwarz
Festbremsautomatik Festbremsmechanismus nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraffer, um Folgeunfälle zu verhindern
Front- und Heckschürze Sport
Frontgrill Sport Frontgrill mit horizontalen Streben und Grilleinfassung in hochglänzendem Schwarz
Gepäckraum-Trennnetz
Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe
Haken im Gepäckraum
Heckklappenautomatik (elektrisch)
Heckscheibenwischer
IDIS (Intelligentes Fahrerinformationssystem) verzögert in Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen
Innen- und Außenspiegel mit Abblendautomatik



Bezeichnung
Innenraumbeleuchtung Dachhimmel, Leseleuchten vorn, Ambientebeleuchtung vorn, Fußraum vorn, Ablagefach hinter Mittelkonsole, Handschuhfach und Gepäckraum
ISOFIX-Aufnahmen für die äußeren Fondsitze
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchten
Kindersicherung für die hinteren Türen, elektrisch
Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer und zusätzlichen Belüftungsdüsen für die Fondsitze (in B-Säule integriert) inkl. Vorbelüftung und Nachheizen des Innenraums bei abgeschaltetem Motor per Menü
Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar, elektrisch
Kopfstützen vorn
Ladebox unter dem Laderaumboden
Ladekabel Schuko/Typ 2 (Mode 2), 7 m Länge, 1-phasig, 10 A zum Anschluss an eine haushaltsübliche 230-Volt-Steckdose
Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl
Laderaumrollo
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" - mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Dreispeichenlenkrad lederfrei
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Make-Up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne vorne mit integriertem Staufach und Getränkehaltern
Nebelscheinwerfer
Notfall-Bremsleuchten - bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremsleuchten; bei Geschwindigkeiten unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
Paket: Parkassistent-Paket - Einparkhilfe vorn und hinten mit automatischem Bremsengriff (hinten) - Rückfahrkamera
Paket: Sitzkomfort-Paket - Elektrisch einstellbarer Beifahrersitz - Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memoryfunktion für Fahrersitz- und Außenspiegeleinstellung (in Funkfernbedienung gespeichert) - Lendenwirbelstütze (4 -Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz - Memoryfunktion für Beifahrersitz - Beinauflage einstellbar für Fahrer- und Beifahrersitz
Paket: Winter-Paket - Sitzheizung vorn - Sitzheizung hinten (äußere Sitze der 2.Sitzreihe) - Lenkradheizung
Parkbremse, elektrisch
Parktickethalter
Partikelfilter: Benzinpartikelfilter
Radio: Audiosystem High Performance Sound - 220 Watt Leistung - 10 Lautsprecher
Radiozubehör: Subwoofer
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor
Räder: Leichtmetallräder 18" 5-Doppelspeichen -Design Diamantschnitt/Graphitoptik 8 J x 18 mit Bereifung 235/45 R 18 W
Räder: Reifendruckkontrollsystem (passiv) mit reifenindividueller Druckverlustmeldung
Räderzubehör: Reifendichtmittel - inkl. 12-Volt Kompressor - Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
Safety Assistance - Aut. Notbremssys. m. Erken. von Fahrzeugen, Fahrradfahrern, Fußgängern und Großtieren inkl. Kreuzungs- u. Notbremsassistent - Connected Safety - Distanzwarnen (nur i.V.m. Head-up Display) - Driver Alert - Aufmerksamkeitswar. - Geschwindigkeitsbegrenzer (variabel) - Geschwindigkeitsregelanl. - Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassist. - Oncom. Lane Mitigat. - Ready to Drive notificat. - Road Edge Detect. - Road Sign Info. (RSI) - Verkehrszeichener. - Run off Road Protection
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet) automatischer Bremssystemvorspannung, Bremsassistent und automatischer Haltefunktion



Bezeichnung
Sicherheitsgurte - Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, Voraktivierung der Gurtstraffer in Gefahrensituationen und Gurtkraftbegrenzer - Gurthöheneinstellung vorn - Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Sicherheitslenksäule (adaptiv)
Sitze: Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion
Start-/Stop-Technologie
Steckdose 12 Volt-Anschluss im Gepäckraum
Tankeinfüllstutzen mit Fehlbetankungsschutz
Verbandskasten und Warndreieck
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Wegfahrsperre
WHIPS Schleudertrauma-Schutzsystem inkl. Durchtauchschutz auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierender Sitzpolsterungen vorn
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüsseln inkl. automatischer Verriegelung der Türen während der Fahrt (deaktivierbar) - Panikfunktion (in Funkfernbedienung integriert) - Komfortöffnung /-schließung der Seitenfenster und ggf. des Schiebedachs per Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung (semielektrisch)
Driver Assistance - Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage - Emergency Stop Assist (automatisches Nothaltesystem bei Nichtbeachtung von Warnhinweisen infolge von ausbleibenden Lenk-, Brems- und Beschleunigungsaktivitäten des Fahrers inkl. Aktivierung der Warnblinkanlage und automatischer Bremsung bis zum Stillstand) - Pilot Assist (Spurführungsassistent mit adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage bis zu Geschwindigkeiten von 130 km/h)
Frontscheibenheizung
Lackierung: Metallic-Lackierung
Polsterung: Teil-Leder/Mesh-Textil Sportsitze - inkl. Mittelarmlehne hinten, Sport-Lenkrad und Schalthebel aus schwedischem Kristallglas von Orrefors - Einlage: Metal Mesh - Dachhimmel in Anthrazit
Radio: Audiosystem High Performance Sound Pro by Harman/Kardon - 600 Watt Leistung - 14 Lautsprecher - Fresh Air Subwoofer - Dirac Unison Soundoptimierung
Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube (Innen) - Kratzer - Smart Repair
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
3	Motor	Motorabdeckung oben / Blende - Marderschaden - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung
5	Tür vorn links	Tür - Kratzer - Smart Repair
6	Motorhaube	Dämmmatte - fehlt - erneuern
7	Heckklappe/-tür	Gasdruckdämpfer (Links) - Geräusch - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Rückstrahler links - Kratzer - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
3	Sitz vorn	Lehnenbezug links - Abrieb - kein Abzug



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
4	Sitz vorn	Lehnenbezug rechts - Abrieb - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Interieur - Trennnetz
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Laufleistung



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung




Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube (Innen) - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube (Innen) - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube (Innen) - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube (Innen) - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Motor: Motorabdeckung oben / Blende - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #3: Motor: Motorabdeckung oben / Blende - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #3: Motor: Motorabdeckung oben / Blende - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Motorhaube: Dämmmatte - fehlt - erneuern