Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort

Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2 61137 Schöneck Besichtigungsdatum: 16.05.2025 **Protokollnummer: 39833849**





WBA6K51030FL14929

Angaben zum Fahrzeug

| Halter | | Besichtigungszustand | bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz | |
|-------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| Kennzeichen | | Laufleistung (abgelesen) | 58.860 km | |
| Hersteller | BMW | Restlauf bis Service | 10 km | |
| Typ/Modell | 3er-Reihe 330i Touring Advantage Automatic Kombi5-türig 1998 ccm 258 PS / 190 KW bleifrei 8- Gang Automatik | Н | | |
| Fahrgestellnummer | WBA6K51030FL14929 | Leistung / Hubraum | / 1.998 ccm | |
| Erstzulassung | 29.03.2021 | Polster/Farbe | Stoff/Leder Kombination / Schwarz | |
| Letzte Wartung | | Lackierung | Grau | |
| Kraftstoffart | Hybr.Benzin/E | Getriebe | Automatik | |

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|-----|------------------|--|
| 1 | Tür hinten links | Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen |
| 2 | 2.Radsatz | 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung |

Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | |
|--|---------------|--------------|--|
| Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. | | | |

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

| Nr. | Vorschaden |
|-----|---|
| 1 | Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 20.07.2022 |

Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort |
|-------|--------------|
| Keine | feststellbar |

Gutenbergstr. 13

70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort

Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2 61137 Schöneck Besichtigungsdatum: 16.05.2025 **Protokollnummer: 39833849**



Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1 | 225/50 R17 98H | Dunlop | Winterreifen | 6mm - 6mm | i.O. | i.O. |
| 2 | 225/50 R17 98H | Dunlop | Winterreifen | 6mm - 6mm | i.O. | i.O. |

Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|-------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1 | 225/45 R18 95Y | Bridgestone | Sommerreifen | 5mm - 5mm | i.O. | i.O. |
| 2 | 225/45 R18 95Y | Bridgestone | Sommerreifen | 5mm - 5mm | i.O. | i.O. |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

| | • |
|------------|---------------------------|
| Bezeichnu | ung |
| Klimaautor | matik |
| Navigation | nsgerät mit Kartenansicht |
| Radio DAE | В |

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung. Techn. Änderungen vorbehalten. Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2

61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 16.05.2025 **Protokollnummer: 39833849**



Angaben zum Fahrzeug

| Hersteller | BMW | Besichtigungszustand | bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz |
|-------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|
| Typ/Modell | 3er-Reihe 330i Touring Advantage Automatic Kombi5- türig 1998 ccm 258 PS / 190 KW bleifrei 8-Gang Automatik | Laufleistung (abgelesen) | 58.860 km |
| Fahrgestellnummer | WBA6K51030FL14929 | Erstzulassung | 29.03.2021 |

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Besichtigungsort

Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2 61137 Schöneck Besichtigungsdatum: 16.05.2025 **Protokollnummer: 39833849**



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2 61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 16.05.2025 **Protokollnummer: 39833849**





Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 12: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2 61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 16.05.2025 **Protokollnummer: 39833849**





Abbildung 13: Zubehör



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2 61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 16.05.2025 Protokollnummer: 39833849





Abbildung 19: Sonstiges



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort Autokontor Bayern GmbH Windecker Straße 2 61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 16.05.2025 **Protokollnummer: 39833849**



Checkliste

| Vorhanden | Name |
|-----------|---------------------------------|
| | ABE |
| | Abschleppöse |
| | Anhängekupplung abnehmbar |
| | Antenne |
| | Bordbuchmappe |
| | Bordwerkzeug |
| | Consumer Kabelkit |
| | Fernbedienung Standheizung |
| | Ladekabel |
| | Laderaumabdeckung / Rollo |
| | Leichtmetallfelgensatz komplett |
| | Navigations Datenträger |
| | Schlüssel Anhängerkupplung |
| | Serviceheft |
| | Tirefit Füllmittel |
| | Tirefit komplett |
| | Tirefit Kompressor |
| | Windschott |