



Zustandsbericht

Protokollnummer: 39495603
Auftrags-Nr / Referenz: 18922481
Besichtigungsdatum: 17.04.2025

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model S Maximale Reichweite		
Kennzeichen	HU-S 2662E	Fahrgestellnummer	5YJSA7E20LF368533
Erstzulassung	09.03.2020	Laufleistung (abgelesen)	108.664 km
HSN/TSN	1480 / AAX 00007	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Perlweiß	Besichtigungszustand	Ausreichend
Leistung / Hubraum	186 kW / 0 ccm	Nächste HU	03/2027
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Kunstleder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Weiß
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.694 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	18922481	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/45 R19 102Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	4mm / 4mm	i.O.
2	245/45 R19 102Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Kopf- und Hüftairbags vorne plus zwei Seitenairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Antiblockiersystem (ABS) - 4 ABS-Scheibenbremsen sowie eine elektronische Feststellbremse
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik und Memory
Bluetooth-Freisprechsystem
Bordmonitor 17-Zoll-Touchscreen mit digitalem Kombinationsinstrument
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fahrwerk: Smart-Air Luftfederung mit GPS-Speicher für automatisches Höher-/Tieferlegen
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜ Technische Überwachung Taunus
GmbH & Co. KG - Partner TÜV SÜD
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Getriebe: Eingangsgetriebe mit starrem Gang
HD-Rückfahrkamera
Hochstrom-Ladegerät 16,5 kW Onboard-Ladegerät statt 11 kW Onboard-Ladegerät
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack
LED-Ambientebeleuchtung im Innenraum
LED-Frontscheinwerfer Dreistufiges dynamische LED-Abbiegelicht für optimale Sichtbarkeit bei Nacht
LED-Nebelscheinwerfer
LED-Tagfahrlicht
Mittelkonsole mit versetzbaren Teilern
Navigation mit Kartenmaterial mit Routenführung unter Berücksichtigung von Echtzeit -Verkehrsmeldungen
Over-the-Air Software-Updates über WLAN fügen Funktionen hinzu und verbessern die Leistung
Paket: Premium Upgrade - HEPA Luftfiltersystem - Zwei Aktivkohle-Luftreinigungsfilter - Premium-Audiosystem mit Soundsystem - Kaltwetter-Paket für Temperaturen unter Null mit Sitzheizungen vorn und hinten - Beheiztes Lenkrad - Scheibenwischer-Enteiser - Beheizte Spritzwasserdüsen
Premium-Konnektivität (1 Jahr inbegriffen) - Satellitenkarten mit Echtzeit-Verkehrsflussanzeige in der Navigationsübersicht, Datenstreaming und Updates über WLAN und Mobilfunk
Radio AM, FM und Internet-Radioempfang
Räder: 19-Zoll Felgen Silber 245/45R19 Sommerreifen
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Schlüsselloser Zugang mit beleuchteten Türgriffen
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofilspeicher
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sitze: Zwei ISOFIX-Kindersitzbefestigungen
Sprachgesteuerte Funktionen
Steckdose 12-V
USB-Anschlüsse (2) vorne für Medienwiedergabe und Stromanschluss
Wegfahrsperre
WLAN- und LTE-Internet-Konnektivität

Sonderausstattung

Bezeichnung
Sitze: Premium Sitze Schwarz und Weiss - Dekor Eschenholz dunkel - Dachhimmel dunkel

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (verformt) - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜ Technische Überwachung Taunus
GmbH & Co. KG - Partner TÜV SÜD
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Servicerestlauf vom Fahrzeug nicht auslesbar, bevorstehende Wartungen werden vom Fahrzeug je nach Fälligkeit individuell errechnet und angezeigt

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜ Technische Überwachung Taunus
GmbH & Co. KG - Partner TÜV SÜD
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderraum




Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜ Technische Überwachung Taunus
GmbH & Co. KG - Partner TÜV SÜD
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜ Technische Überwachung Taunus
GmbH & Co. KG - Partner TÜV SÜD
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung




Abbildung 14: Sonstiges



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (verformt) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (verformt) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (verformt) - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜ Technische Überwachung Taunus
GmbH & Co. KG - Partner TÜV SÜD
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (verformt) - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜ Technische Überwachung Taunus
GmbH & Co. KG - Partner TÜV SÜD
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand links