



Zustandsbericht

Protokollnummer: 39108578
Auftrags-Nr / Referenz: 18923097
Besichtigungsdatum: 28.03.2025

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model 3 Langstreckenbatt. Allradantrieb Dual Motor		
Kennzeichen	---	Fahrgestellnummer	LRW3E7EK6NC511670
Erstzulassung	24.02.2022	Laufleistung (abgelesen)	91.284 km
HSN/TSN	1480 / AAR 00103	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Weiß Perleffekt	Besichtigungszustand	Ausreichend
Leistung / Hubraum	153 kW / 0 ccm	Nächste HU	02/2025
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	0 km
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.232 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4
Vertragsnummer	18923097	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/45 R18 98V	Winterreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6mm / 6mm	i.O.
2	235/45 R18 98V	Winterreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend
Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige - Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Memmingen
Fraunhoferstraße 90
87700 Memmingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innendekor Holz
Innenraum (Premium) in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien
Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Navigation: Premium-Navigationssystem mit Satellitenkarten und Echtzeit-Verkehrsflussanzeig
Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz
Premium-Soundsystem (15 Lautsprecher) Mit mehr Leistung, Hochtöner, Surround -Lautsprecher und Subwoofer
Räder: 18-Zoll Aero-Felgen Mit Bereifung 235/45 R18
Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Beheizte Rücksitze
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofilpeicher
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sprachgesteuerte Funktionen
Wegfahrsperr

Sonderausstattung

Bezeichnung
Autopilot: Volles Potenzial für autonomes Fahren - Navigieren mit Autopilot-Funktionalität: automatische Fahrt auf Autobahnen von der Einbis zur Ausfahrt einschließlich Autobahnkreuzen und Überholen von langsameren Fahrzeugen. - Einparkautomatik: paralleles und rechtwinkliges Einparken. - "Herbeirufen": Ihr geparktes Auto findet Sie auf Parkplätzen und kommt zu Ihnen.



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller rechts	Schweller - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
2	Schweller links	Schweller - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
3	Kotflügel links	Schmutzfänger - lose - instandsetzen
4	Kotflügel rechts	Schmutzfänger - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
6	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Steinschlag - Smart Repair
7	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair
8	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung
10	Außenspiegel rechts	Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Wertminderung
11	Außenspiegel links	Spiegelgehäuse - Kratzer - Wertminderung
12	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
13	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Steinschlag - Smart Repair
14	Fahrzeugdach	Dachholm links (und Beklebt) - Kratzer - lackieren
15	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern
16	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern
17	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - lackieren
18	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Farbunterschied) - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidung Ladekante - Kratzer - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - kein Abzug
3	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Karosserie	Unterbodenverkleidung - Kratzer - kein Abzug
5	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
6	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
7	Karosserie	A-Säule rechts - Steinschlag - kein Abzug
8	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Steinschlag - kein Abzug
9	Scheinwerfer	Scheinwerfer links - Steinschlag - kein Abzug
10	Scheinwerfer	Scheinwerfer rechts - Steinschlag - kein Abzug
11	Verkleidungen/Abdeckungen	B-Säule links Verkleidung innen - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Ladekabel (Schuko Stecker)
Rad/Reifen - Reifensatz komplett (Sommer)
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Memmingen
Fraunhoferstraße 90
87700 Memmingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Servicerestlauf vom Fahrzeug nicht auslesbar, bevorstehende Wartungen werden vom Fahrzeug je nach Fälligkeit angezeigt.
- Sonderausstattung ohne Gewähr
- Winterreifen Satz gehört nicht zum Ausstattungsumfang

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Memmingen
Fraunhoferstraße 90
87700 Memmingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderraum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Memmingen
Fraunhoferstraße 90
87700 Memmingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Memmingen
Fraunhoferstraße 90
87700 Memmingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Sonstiges



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Schweller rechts: Schweller - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #1: Schweller rechts: Schweller - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #1: Schweller rechts: Schweller - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #1: Schweller rechts: Schweller - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #2: Schweller links: Schweller - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #2: Schweller links: Schweller - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Memmingen
Fraunhoferstraße 90
87700 Memmingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #2: Schweller links: Schweller - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #2: Schweller links: Schweller - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #3: Kotflügel links: Schmutzfänger - lose - instandsetzen



Beschädigung #3: Kotflügel links: Schmutzfänger - lose - instandsetzen



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Schmutzfänger - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Schmutzfänger - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Memmingen
Fraunhoferstraße 90
87700 Memmingen


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Schmutzfänger - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Schmutzfänger - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #6: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Steinschlag - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Memmingen
Fraunhoferstraße 90
87700 Memmingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Memmingen
Fraunhoferstraße 90
87700 Memmingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #10: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #10: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Memmingen
Fraunhoferstraße 90
87700 Memmingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #11: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #11: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #11: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #13: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #13: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #13: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschlag - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Memmingen
Fraunhoferstraße 90
87700 Memmingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #14: Fahrzeugdach: Dachholm links (und Beklebt) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #14: Fahrzeugdach: Dachholm links (und Beklebt) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #14: Fahrzeugdach: Dachholm links (und Beklebt) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #14: Fahrzeugdach: Dachholm links (und Beklebt) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #14: Fahrzeugdach: Dachholm links (und Beklebt) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #14: Fahrzeugdach: Dachholm links (und Beklebt) - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Memmingen
Fraunhoferstraße 90
87700 Memmingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Memmingen
Fraunhoferstraße 90
87700 Memmingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Memmingen
Fraunhoferstraße 90
87700 Memmingen


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #16: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren


TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Memmingen
Fraunhoferstraße 90
87700 Memmingen


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Memmingen
Fraunhoferstraße 90
87700 Memmingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Farbunterschied) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Farbunterschied) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Farbunterschied) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Farbunterschied) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Farbunterschied) - verkratzt / verschürft - lackieren