

DEKRA Automobil GmbH
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Im Husarenlager 14
76187 Karlsruhe
Telefon 0721 / 5607-0
Fax 0721 / 5607-60
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Michael Zorn
Tel. direkt 0721 5607-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****M UG1013****FIN****WBAUJ710109G67449**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.04.2025, telefonisch.
03.06.2025, 11:00 Uhr, durch Herrn Michael Zorn bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe ohne Anwesenheit
einer bevollmächtigten Person.
03.06.2025
Leasing-Nr. 4077970

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-4.591,00 EUR
	ohne MwSt.	-3.857,98 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-3.337,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.804,20 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 93 µm bis 125 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.05.2021	Letzte Zulassung	25.05.2021
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	X4 xDrive20i Aut.	Türen	5
Sitzplätze	Advantage	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAUJ710109G67449
HSN / TSN	5	Schlüssel-Nr.	10136600
Km-Stand abgelesen	0005 / CSG	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	93723	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	Benzin	Hubraum (ccm)	1998
Schadstoffklasse:	135	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 20 103 W	Bridgestone / Alenza 001 RFT * FSL	S /O /F	5 mm
rechts	245 / 45 R 20 103 W	Bridgestone / Alenza 001 RFT * FSL	S /O /F	5 mm
2 links	275 / 40 R 20 106 W	Bridgestone / Alenza 001 RFT * FSL	S /O /F	5 mm
rechts	275 / 40 R 20 106 W	Bridgestone / Alenza 001 RFT * FSL	S /O /F	5 mm
Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag:

Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Allradantrieb xDrive, Armauflagen vorne und hinten, Automatische Heckklappenbetätigung, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Durchladesystem, Fahrsicherheitssysteme, Fahrwerk: Sportfahrwerk M, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang Steptronic Getriebe mit Schaltwippen, Heckscheibenheizung, Hochauflösender 6,5" Farbbildschirm inkl. iDrive Controller, Innenspiegel, automatisch abblendend, Instrumentenkombination, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt mit Akzentleiste Perlglanz Chrom, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung, Kopfstützen (5) vorn und hinten, LED-Scheinwerfer mit erweiterten Umfängen, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad mit Multifunktion, Lenksäulenverstellung, Leuchtweitenregulierung,

Mikro-/Aktivkohlefilter, Mittelarmlehne im Fond, Ottopartikelfilter, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package, Park Distance Control (PDC) vorn und hinten, Performance Control, Polsterung: Stoff Hevelius, Radio: BMW Live Cockpit, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Remote Services, Schlüsselloser Motorstart, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Speed Limiter, Steckdosen (12V) im Ablagefach vorn, TeleServices, Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Variable Sportlenkung inkl. Servotronic, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
28P	Lackierung: Metallic Räder: 20" Leichtmetallräder Y-Speiche 695 mit Mischbereifung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 27.01.2025 bei Kilometerstand 91.276

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Türeinstieg hinten rechts verkratzt und eingedellt, smart repair (Bild 13, 14)	150	voll	-150	-126,05
2. Türverkleidung hinten links Polster oben verschrammt, erneuern (Bild 15, 16)	586	voll	-586	-492,44
3. Türeinstieg hinten links verkratzt und eingedellt, smart repair (Bild 17, 18, 19)	150	voll	-150	-126,05
4. Lenkradkrantz Ablösung, erneuern (Bild 20, 21)	969	voll	-969	-814,29
5. Seitenwand hinten links eingedellt, drücken (Bild 22)	90	voll	-90	-75,63
6. Felge glanzgedreht vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 23, 24)	1.323	anteilig	-696	-584,87
7. Felge glanzgedreht hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 25, 26, 27)	1.323	anteilig	-696	-584,87
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	4.591		-3.337	-2.804,20

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Türeinstieg vorne rechts verkratzt,
Stoßfänger hinten Ladekante verkratzt,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Michael Zorn

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert		
03.06.2025	.	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift