



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|----|------|----|-----------|------|----------------------|-----|--------|----------|------|----------|
| Teil I | B | 19.04.2023 | 21 | 7593 | 22 | ASO000132 | L | 02 | 9 | 01 | 0070/- | T | 160 |
| | J | ML | 4 | AC | | | 18 | 04322-- | | 19 | 1809-- | | |
| | E | VSSZZZK18PP020536 | 3 | 8 | | | 20 | 1540-- | | 6 | 001818-- | | |
| | 01 | CUPRA | | | | | 12 | - | 13 | - | Q | - | |
| | | K1 | | | | | V7 | - | F1 | 002270 | F2 | 2270 | |
| | D.2 | BEBJCL1FX2 | | | | | 71 | 01070 | 7.2 | 01250 | 7.3 | - | |
| | | BPE1MH003051BAS | | | | | 81 | 01070 | 8.2 | 01250 | 8.3 | - | |
| | | | | | | | U1 | - | U.2 | - | U.3 | 064 | |
| | D.3 | BORN 150 KW 58/62 KWH | | | | | 01 | - | 0.2 | - | S1 | 5 | S2 |
| | 2 | SEAT (E) | | | | | 15.1 | 215/50 R19 93T | | | | | |
| | 5 | Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine | | | | | 15.2 | 215/50 R19 93T | | | | | |
| | V.9 | 715/2007*2018/1832AX | | | | | 15.3 | - | | | | | |
| | 14 | 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz | | | | | R | rot | | 11 | 3 | | |
| | P.3 | Elektro | | | | | K | e9*2018/858*04001*07 | | | | | |
| | 10 | 0004 | M3 | 30AX | P1 | - | 6 | 20.10.2022 | | 17 | K | 16 | GQ494660 |
| | 22 | DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 19.04.2023* | | | | | | | | | | | |

Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 13 : Stoßfänger vorn von unten verschrammt