

DEKRA Automobil GmbH
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Im Husarenlager 14
76187 Karlsruhe
Telefon 0721 / 5607-0
Fax 0721 / 5607-60
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Andreas Fütterer
Tel. direkt 0721 5607-0
Tel. mobil 0151 40656651

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

M RV1419

FIN

VSSZZZKM9PR025016

Leasing-Nr.	Nicht bekannt
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	12.05.2025, elektronisch
Eingang am	13.05.2025
Besichtigung	19.05.2025 um 09:30 Uhr MOSOLF Logistics & Services GmbH, Niederlassung Germersheim, Mercedes-Benz-Str. 1, 76726 Germersheim

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 19.05.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	17.941,18 EUR	21.350,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.05.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch, mit Eingang vom 13.05.2025. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 19.05.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 19.05.2025 um 09:30 Uhr durch Herrn Andreas Fütterer bei MOSOLF Logistics & Services GmbH, Niederlassung Germersheim, Mercedes-Benz-Str. 1, 76726 Germersheim, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war auf Grund von Art und Umfang des Schadens nicht erforderlich.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 20 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung

Mobility Concept GmbH
M RV1419
21.12.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

12 / 2025

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	SEAT (E)
Marke	CUPRA
Typ / Verkaufsbezeichnung	KM / Formentor VZ 2.0 TSI DSG
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	7593 / ARF
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKM9PR025016
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Blau
Lackierung	Metallic matt
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	180 kW / 1984 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	24.674

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	4 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	4 mm
2 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	4 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	4 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagefach in den Türen, Airbag: Airbags (7), Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h (DSG), Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Bremslicht, drittes, CUPRA Drive Profile, Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in Glossy Black, Differenzialsperre (VAQ) für Vorderachse, Doppeltontsignalthorn, Drehzahlmesser, Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Einparkhilfe - ultraschall, hinten, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC, Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum, Fernlichtassistent, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibewischer, Kessy Advanced und Keyless GO, Kopfstützen, 2 vorn, 3 hinten, Lackierung: Uni, Leisten an den Seitenfenstern (außen) in Glossy Black, Lenkrad: CUPRA Sportmultifunktionslenkrad, Lenkrad: Lenkrad beheizbar, Leseleuchten vorne und hinten, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitserkennung, Navigation: Navigationssystem 12", Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Fahrassistent-Paket L für Navigationssystem, Paket: Licht- und Sicht, Paket: Voll-LED-Paket, Parklenkassistent, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: 7 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle, Radiozubehör: CUPRA CONNECT, Radiozubehör: USB-C-Schnittstelle 2 vorne / 2 hinten (Ladefunktion), Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder "Exclusive I" in Schwarz/Silber, glanzgedreht, Räder: Reserverad als Notrad, Rückfahrkamera, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servotronic, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: CUPRA Sportschalensitze vorne in "Sharp Textil", Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Smart Ambient Light, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung, Spurhalteassistent, Steckdose: 12-V-Steckdose vorne, 230-V-Steckdose im Kofferraum, Türeinstiegsleisten beleuchtet, vorne, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion,

Variabler Gepäckraumboden, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

Connectivity Box im Ablagefach der Mittelkonsole inkl. Wireless Charger, Diebstahl-Warnanlage, Heckklappe elektrisch betätigt, PreCrash Assist, Radiozubehör: Wireless Full Link Connectivity, Räder: Leichtmetallräder "Exclusive I" in Schwarz/Copper, glanzgedreht, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion, YW4 Verlängerung der Herstellergarantie um 2 Jahre oder 40.000 Km

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 11.04.2023 bei Kilometerstand 10.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

T Muffiger Geruch im Fahrgastraum, Ozonbehandlung erforderlich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; T 1. Funk-Fahrzeugschlüssel ohne Funktion, Batterie leer, erneuern (Bild 17); T 2. Funk-Fahrzeugschlüssel ohne Funktion, Batterie leer, erneuern; T Service seit 129 Tagen fällig, erneuern (Bild 18); Mittelkonsole Ablagefach mehrfach verschrammt, erneuern (Bild 19, 20); Laderaumabdeckung fehlt, erneuern (Bild 21); Fußmattensatz fehlt, erneuern (Bild 22, 23); Türeinstieg vorne links Lackbeschädigung und 5-fach eingedellt - Minderwert, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 24, 25, 26); Tür vorne links Türkante verschrammt, auslegen, smart repair (Bild 27). Frontspoilerecke links glanzlackiert geprägt, verschrammt und Ecke deformiert, instandsetzen (Bild 28, 29, 30, 31). Felge glanzgedreht BiColor hinten links mehrfach verschrammt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 32, 33, 34). Felge glanzgedreht BiColor hinten rechts mehrfach verschrammt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 35, 36, 37). Felge glanzgedreht BiColor vorne rechts mehrfach verschrammt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 38, 39).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Handschuhfachklappe leichte Kratzer, ; Türverkleidung hinten links leichte Kratzer, ; Türverkleidung vorne links leichte Kratzer, ; Frontbereich leichte Steinschläge, ; Frontscheibe leichte Steinschläge, ; Dach leichte punktuelle Lackanätzung, ; Radlaufblende hinten rechts leichter Farbaufrieb, ; Heckklappe unterhalb leichte Kratzer, ; Reifen hinten links Flanke leicht verschrammt, ; Reifen hinten rechts Felgenschutzleiste beschädigt, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Andreas Fütterer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Im Husarenlager 14
76187 Karlsruhe
Telefon 0721 / 5607-0
Fax 0721 / 5607-60
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Andreas Fütterer
Tel. direkt 0721 5607-0
Tel. mobil 0151 40656651

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen
M RV1419
FIN
VSSZZZKM9PR025016

Vorgang

Kunden-Nr. 0210003894
Auftraggeber Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom 12.05.2025 / Eingang am 13.05.2025, elektronisch.
Besichtigung 19.05.2025, 09:30 Uhr, durch Herrn Andreas Fütterer bei MOSOLF Logistics & Services GmbH, Niederlassung Germersheim, Mercedes-Benz-Str. 1, 76726 Germersheim ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 19.05.2025
Betrifft Leasing-Nr. Nicht bekannt

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 20 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war auf Grund von Art und Umfang des Schadens nicht erforderlich.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.12.2022	Hersteller	CUPRA
Marke	CUPRA	Typ / Verkaufsbez.	Formontor VZ 2.0 TSI DSG
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKM9PR025016
HSN / TSN	7593 / ARF	Schlüssel-Nr.	40640110
Km-Stand abgelesen	24674	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	180	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	N1 I	Farbe	Blau / Metallic matt
Polster / Farbe	Leichtmetall Teilleider / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	4 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	4 mm
2 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	4 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	4 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	43.740 EUR	Fz. Notierung	25.350 EUR
Fz. Grundwert: (30 Mon): MK			26.802 EUR

Serienausstattung

Serie: Ablagefach in den Türen, Airbag: Airbags (7), Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h (DSG), Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Bremslicht, drittes, CUPRA Drive Profile, Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in Glossy Black, Differenzialsperre (VAQ) für Vorderachse, Doppeltonsignalhorn, Drehzahlmesser, Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Einparkhilfe - ultraschall, hinten, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC, Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum, Fernlichtassistent, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibewischer, Kessy Advanced und Keyless GO, Kopfstützen, 2 vorn, 3 hinten, Lackierung: Uni, Leisten an den Seitenfenstern (außen) in Glossy Black, Lenkrad: CUPRA Sportmultifunktionslenkrad, Lenkrad: Lenkrad beheizbar, Leseleuchten vorne und hinten, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitserkennung, Navigation: Navigationssystem 12", Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Fahrassistent-Paket L für Navigationssystem, Paket: Licht- und Sicht, Paket: Voll-LED-Paket, Parklenkassistent, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: 7 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle, Radiozubehör: CUPRA CONNECT, Radiozubehör: USB-C-Schnittstelle 2 vorne / 2 hinten (Ladefunktion), Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder "Exclusive I" in Schwarz/Silber, glanzgedreht, Räder: Reserverad als Notrad, Rückfahrkamera, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servotronic, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: CUPRA Sportschalensitze vorne in "Sharp Textil", Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Smart Ambient Light, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung, Spurhalteassistent, Steckdose: 12-V-Steckdose vorne, 230-V-Steckdose im Kofferraum, Türeinstiegsleisten beleuchtet, vorne, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Variabler Gepäckraumboden, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
PB2	Connectivity Box im Ablagefach der Mittelkonsole inkl. Wireless Charger	3	255*		116
WAS	Diebstahl-Warnanlage	7	320*		69
PCD	Heckklappe elektrisch betätigt	3	650*		295
PAQ	PreCrash Assist	3	220*		100
PMK	Radiozubehör: Wireless Full Link Connectivity	2	260*		132
PYA	Räder: Leichtmetallräder "Exclusive I" in Schwarz/Copper, glanzgedreht	4	390*		151

WTE	Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion	4	820*	318
	YW4 Verlängerung der Herstellergarantie um 2 Jahre oder 40.000 Km	4	309() 12/2022	120
* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert; VK				1.301 EUR

Zwischenwert 1 28.103 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 11.04.2023 bei Kilometerstand 10

Km-Korrektur

Km = 24674 Kateg.: 32 = 36975 Diff. = 12301
BZ2K = 1.4709 (AS = 0.72948 BS = -0.005001) **413 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert brutto
1. T Muffiger Geruch im Fahrgastraum, Ozonbehandlung erforderlich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	100	voll	-100
2. T 1. Funk-Fahrzeugschlüssel ohne Funktion, Batterie leer, erneuern (Bild 17)	10	voll	-10
3. T 2. Funk-Fahrzeugschlüssel ohne Funktion, Batterie leer, erneuern	10	voll	-10
4. T Service seit 129 Tagen fällig, erneuern (Bild 18)	480	voll	-480
5. Mittelkonsole Ablagefach mehrfach verschrammt, erneuern (Bild 19, 20)	161	voll	-161
6. Laderaumabdeckung fehlt, erneuern (Bild 21)	211	voll	-211
7. Fußmattensatz fehlt, erneuern (Bild 22, 23)	175	voll	-175
8. Türeinstieg vorne links Lackbeschädigung und 5-fach eingedellt - Minderwert, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 24, 25, 26)	500	voll	-500
9. Tür vorne links Türkante verschrammt, auslegen, smart repair (Bild 27)	25	voll	-25
10. Frontspoilerecke links glanzlackiert geprägt, verschrammt und Ecke deformiert, instandsetzen (Bild 28, 29, 30, 31)	513	anteilig	-319
11. Felge glanzgedreht BiColor hinten links mehrfach verschrammt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 32, 33, 34)	957	anteilig	-595
12. Felge glanzgedreht BiColor hinten rechts mehrfach verschrammt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 35, 36, 37)	957	anteilig	-595
13. Felge glanzgedreht BiColor vorne rechts			

mehrfach verschrammt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 38, 39)	957	anteilig	-595	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	5.056			-3.776 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Handschuhfachklappe leichte Kratzer,
Türverkleidung hinten links leichte Kratzer,
Türverkleidung vorne links leichte Kratzer,
Frontbereich leichte Steinschläge,
Frontscheibe leichte Steinschläge,
Dach leichte punktuelle Lackanätzung,
Radlaufblende hinten rechts leichter
Farbaufrieb,
Heckklappe unterhalb leichte Kratzer,
Reifen hinten links Flanke leicht verschrammt,
Reifen hinten rechts Felgenschutzleiste
beschädigt,

Zwischenwert 2 24.740 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung	-368 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)	662 EUR
Abzug für Reifenzustand vorne links 4 mm SO	-110 EUR
vorne rechts 4 mm SO	-110 EUR
hinten links 4 mm SO	-110 EUR
hinten rechts 4 mm SO	-110 EUR

Legende S/ Sommer /O Original /F Runflat -146 EUR

Zwischenwert 3 24.594 EUR

Zwischenwert 4 24.594 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 21.334,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	17.941,18 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	3.408,82 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	21.350,00 EUR

Der Sachverständige
Andreas Fütterer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.