



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Fahrersitzbezug Brandlöcher

GARANTIE

FREE TO GO
ROADSIDE ASSISTANCE

SERVICE

MODELL _____

INSPEKTION _____ ☒

MOTORÖLWECHSEL _____ ☐

VORGESEHEN BEI KM. 45000

DURCHGEFÜHRT BEI KM. 40000

FAHRGESTELL-NR. _____

DATUM 30.05.2025

STEMPEL UND UNTERSCHRIFT

GIESBRECHT
Automobil-Servicepflege GmbH
Strandbadweg 2a, 65582 Diez
06432-8853000
info@giesbrecht-kfz.de

MODELL _____

INSPEKTION _____ ☐

MOTORÖLWECHSEL _____ ☐

VORGESEHEN BEI KM. _____

DURCHGEFÜHRT BEI KM. _____

FAHRGESTELL-NR. _____

DATUM _____

STEMPEL UND UNTERSCHRIFT

MODELL _____

INSPEKTION _____ ☐

MOTORÖLWECHSEL _____ ☐

VORGESEHEN BEI KM. _____

DURCHGEFÜHRT BEI KM. _____

FAHRGESTELL-NR. _____

DATUM _____

STEMPEL UND UNTERSCHRIFT

24

Bild 14 : T- Serviceheft lückenhaft

Bitte überprüfen Sie in Ihrer Betriebsanleitung welche Wartungsintervalle für Ihr Fahrzeug vorgesehen sind. Ihr Servicepartner bestätigt jede durchgeführte Wartung jeweils in einem der folgenden Felder.

MODELL	INSPEKTION	MOTORÖLWECHSEL	VORGESCHEN BEI KM	DURCHFÜHRT BEI KM	FAHRGESTELL-NR.	DATUM
STEPEL UNTERSCHIED NO-32	☒	☒	135000	14504	JE 61198	02.06.2025
52525 Mercedes-Benz			20000	37122		02.06.2025

STANDORT: GIESBRECHT
 52525 Mercedes-Benz
 Telefon: 02432-8853000
 Fax: 02432-8853000
 E-Mail: info@giesbrecht-kfz.de

STANDORT: GIESBRECHT
 Automobile Service Pflege GmbH
 Strandbadweg 20, 65582 Diez
 02432-8853000
 info@giesbrecht-kfz.de

23

Bild 15 : T- Serviceheft lückenhaft




Bild 16 : Tür vorne links Kratzer



Bild 17 : Tür vorne links Kratzer (Vandalismus)



Bild 18 : Tür vorne links Kratzer (Vandalismus)



Bild 19 : Stoßfänger hinten Druckstellen




Bild 20 : Stoßfänger hinten Druckstellen



Bild 21 : Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 22 : Stoßfänger vorne verschrammt