

DEKRA Automobil GmbH
Nartenstr. 21, 21079 Hamburg

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg-Süd
Nartenstr. 21
21079 Hamburg
Telefon 040 / 756096-0
Fax 040 / 756096-96
E-Mail
hamburg-sued.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Sebastian Arndt
Tel. direkt 0581 979980-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

NT E1344E

FIN

VSSZZZK18PP020536

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
11.04.2025, elektronisch.
27.05.2025, 11:15 Uhr, durch Herrn Sebastian Arndt bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg-Süd, Nartenstr. 21, 21079 Hamburg
27.05.2025
Leasing-Nr. 409224

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

0,00 EUR
0,00 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.04.2023	Letzte Zulassung	19.04.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Cupra
Typ / Verkaufsbez.	Born (K11)(09.2021->) / Born 150 (58kWh)	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZK18PP020536	HSN / TSN	7593 / ASO
DAT Europa-Code®	011890220050001	DAT Marktindex	DE001 6378
Km-Stand abgelesen	21146	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	70
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Kings red / Metallic / P8, LC3J	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 19 93 T Freitext	Continental / AllSeasonContact (+)	A / O	6 mm
rechts	215 / 50 R 19 93 T Freitext	Continental / AllSeasonContact (+)	A / O	6 mm
2 links	215 / 50 R 19 93 T Freitext	Continental / AllSeasonContact (+)	A / O	6 mm
rechts	215 / 50 R 19 93 T Freitext	Continental / AllSeasonContact (+)	A / O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 5 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound / AVAS), Ambiente-Beleuchtung LED, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light, Batterie 49 Ah, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert, Bremsscheiben vorn (330 mm x 23 mm), Dachhimmel schwarz, Einparkhilfe vorn und hinten, Elektromotor 150 kW (EBCJ), Elektromotor 150 kW (cont. 70 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (CUPRA Drive Profile), Fahrassistenten-System:

Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Fußraumbeleuchtung LED, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 62 kWh brutto / 58 kWh netto, Heckleuchten Voll-LED mit Lichtband (Infinite Light), Heckspoiler Wagenfarbe (Dachspoiler), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze), Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Kopf-Airbag-System, Lenkrad heizbar (CUPRA Supersport, Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Licht- und Regensensor, Mittelarmlehne vorn, Notrufsystem, Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium-Design, Progressivlenkung, Reifen 215/55 R18 ..T, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), Scheinwerfer Voll-LED, Schnellladevorrichtung (CCS-Ladedose), Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Servolenkung elektro-mechanisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe, Warnanlage für Sicherheitsgurt-System, Wartung: Serviceanzeige alle 2 Jahre (fest) Elektrofahrzeug, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
68795	Allwetter-/ Ganzjahresreifen
2401	Ausstattungs-Paket Below Zero
4201	Cargo-Paket
25204	Head-up-Display
29299	Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe
73224	Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 32 A)
50043	LM-Felgen 7,5x19 (Typhoon, schwarz / silber, glanzgedreht / Cupra Black)
11000	Metallic-Lackierung
2444	Pilot-Paket M
23110	Seitenscheiben ab 2.Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt (Privacy Glass)
4282	Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 09.04.2025 bei Kilometerstand 20.479

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorn von unten verschrammt, (Bild 13)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Sebastian Arndt

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
27.05.2025	Nuffer	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift