



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Wartungsnachweis



Bild 15 : Stoßfängerverkleidung hinten verkratzt und leicht verformt



Bild 16 : Stoßfängerverkleidung hinten verkratzt und leicht verformt



Bild 17 : Schweller Blende links leicht verkratzt




Bild 18 : Stoßfängerverkleidung vorne leicht verkratzt




Bild 19 : Seitenwand hinten rechts leichte Delle



Bild 20 : Windschutzscheibe nicht fachgerecht instandgesetzt



Bild 21 : Windschutzscheibe nicht fachgerecht instandgesetzt




Bild 22 : Motorhaube Delle



Bild 23 : Achse 1, Reifen Links 1




Bild 24 : Achse 1, Reifen Rechts 1




Bild 25 : Achse 1, Reifen 2 Links 1




Bild 26 : Achse 1, Reifen 2 Rechts 1