



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Tür hinten links Einstieg, eingedellt, smart repair




Bild 18 : Tür hinten links Einstieg, eingedellt, smart repair




Bild 19 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 20 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 22 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Seitenteil hinten rechts Kniestück Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 24 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 25 : Marderverbiss Motorraum Dämmstopfen



Bild 26 : Marderverbiss Motorraum Dämmstopfen




Bild 27 : Zierblende und Stoßfängerverkleidung vorne zerkratzt



Bild 28 : Mittelteil Stoßfängerverkleidung hinten plastisch verformt und zerkratzt, Stoßfängerverkleidung hinten zerkratzt



Bild 29 : Mittelteil Stoßfängerverkleidung hinten plastisch verformt und zerkratzt, Stoßfängerverkleidung hinten zerkratzt



Bild 30 : Mittelteil Stoßfängerverkleidung hinten plastisch verformt und zerkratzt, Stoßfängerverkleidung hinten zerkratzt