



WBA7K310005T26244

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	106 028 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	-900 km
Type/Modèle	118i	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	03/2026
Numéro de châssis	WBA7K310005T26244	Puissance / Cylindrée	100 kW / 1 499 ccm
Première immatriculation	1 mars 2021	Garnissage/Couleur	Tissu / Noir-Anthracite
Dernière maintenance		Peinture	Blanc
Type de carburant	Essence	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	2e Jeu de roues	1 Pneu - Dommages - Remplacer
2	Divers	Inspection / Maintenance - Exigible - Effectuer
3	Boîte de vitesses	Boîte de vitesses (Ölwechsel überfällig) - Exigible - Remplacer
4	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Capot moteur	Capot moteur - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
2	2e Jeu de roues	2 Jantes alliage - Eraflé - Pas de moins-value
3	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Eraflé - Pas de moins-value
4	Habillages/Protections	Couvercle de coffre - garniture intérieure - Eraflé - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
1	Porte ArG, Effectué de manière professionnelle

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	195/60 R16 89H	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	OK
2	195/60 R16 89H	Fulda	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	OK

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R17 94Y XL	Goodyear	Pneus été	5mm - 5mm	OK	OK
2	225/45 R17 94Y XL	Goodyear	Pneus été	6mm - 6mm	OK	OK

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Equipement

Equipement

Description
Climatisation automatique
Sans système de navigation
Radio DAB

Commentaires

Keine Fahrzeugunterlagen vorhanden, Fahrzeugdaten der Auftragsunterlagen entnommen. Keine Ausstattungsliste vorhanden. Ausstattung nicht geprüft.

Lackschichtstärke geprüft

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten

Die Besichtigung wurde durch den Sachverständigen Michael Weber durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Fehlende Zubehörteile wie, z.B. Abdeckungen, Räder, Schlüssel, etc. werden bei einer Vorabbewertung, bzw. bei Kaufinteresse Seitens des Nutzers nicht in Abzug gebracht.

Fehlteile müssen bei der Fahrzeugrückgabe vom Nutzer bereitgestellt werden.
Das Fahrzeug muss zur Rückgabe gereinigt werden.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
-
71679 Asperg

Date d'inspection: 25 mars 2025
Numéro de protocole: 39050998



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	118i	Kilométrage (Lu)	106 028 km
Numéro de châssis	WBA7K310005T26244	Première immatriculation	1 mars 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Habitacle



Illustration 11: Habitacle



Illustration 12: Habitacle



Illustration 13: Habitable



Illustration 14: Habitable



Illustration 15: Habitable



Illustration 16: Habitable



Illustration 17: NIV



Illustration 18: NIV



Illustration 19: Accessoires



Illustration 20: Accessoires



Illustration 21: Accessoires




Illustration 22: Accessoires



Illustration 23: Accessoires



Illustration 24: Accessoires



Illustration 31: Documents



Illustration 32: Documents



Illustration 33: Documents



Illustration 34: Pneus montés



Illustration 35: Pneus montés



Illustration 36: Pneus montés



Illustration 37: Pneus montés



Illustration 38: Divers



Illustration 39: Divers



Illustration 40: Divers



Illustration 41: Divers



Illustration 42: Divers



Illustration 43: Divers



Illustration 44: Divers



Illustration 45: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: 2e Jeu de roues: 1 Pneu - Dommages - Remplacer



Dommage #1: 2e Jeu de roues: 1 Pneu - Dommages - Remplacer




Dommage #2: Divers: Inspection / Maintenance - Exigible - Effectuer



Dommage #3: Boîte de vitesses: Boîte de vitesses (Ölwechsel überfällig) - Exigible - Remplacer



Dommage #4: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



Dommage #4: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer