

WBA7K310005T26244

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	106.028 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	-900 km
Typ/Modell	118i	HU (Bericht lag vor)	03/2026
Fahrgestellnummer	WBA7K310005T26244	Leistung / Hubraum	100 kW / 1.499 ccm
Erstzulassung	01.03.2021	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Reifen - beschädigt - erneuern
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
3	Getriebe	Getriebe (Ölwechsel überfällig) - fällig - erneuern
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
2	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/60 R16 89H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	195/60 R16 89H	Fulda	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R17 94Y XL	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/45 R17 94Y XL	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Ohne Navigationsgerät
Radio DAB

Bemerkungen

Keine Fahrzeugunterlagen vorhanden, Fahrzeugdaten der Auftragsunterlagen entnommen. Keine Ausstattungsliste vorhanden. Ausstattung nicht geprüft.

Lackschichtstärke geprüft

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten

Die Besichtigung wurde durch den Sachverständigen Michael Weber durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Fehlende Zubehörteile wie, z.B. Abdeckungen, Räder, Schlüssel, etc. werden bei einer Vorabbewertung, bzw. bei Kaufinteresse Seitens des Nutzers nicht in Abzug gebracht.

Fehlteile müssen bei der Fahrzeugrückgabe vom Nutzer bereitgestellt werden.
Das Fahrzeug muss zur Rückgabe gereinigt werden.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
-
71679 Asperg

Besichtigungsdatum: 25.03.2025
Protokollnummer: 39050998



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	118i	Laufleistung (abgelesen)	106.028 km
Fahrgestellnummer	WBA7K310005T26244	Erstzulassung	01.03.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: FIN



Abbildung 18: FIN



Abbildung 19: Zubehör



Abbildung 20: Zubehör



Abbildung 21: Zubehör




Abbildung 22: Zubehör



Abbildung 23: Zubehör



Abbildung 24: Zubehör



Abbildung 31: Dokumente



Abbildung 32: Dokumente



Abbildung 34: Montierte Bereifung



Abbildung 35: Montierte Bereifung



Abbildung 36: Montierte Bereifung



Abbildung 37: Montierte Bereifung



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges




Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern




Beschädigung #2: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #3: Getriebe: Getriebe (Ölwechsel überfällig) - fällig - erneuern



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott