

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81GF K5029107	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H6-01-LH	Model	Niro e-Niro EV ActieAuto ExecutiveLine 1Fase MJ19	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	31-03-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Blauw Metallic
Km stand	186 582 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	27-05-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Trekhaak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓


Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Bridgestone 215/55/17 Winter 6.5 mm



Bridgestone 215/55/17 Winter 6.5 mm



Bridgestone 215/55/17 Winter 7.5 mm

Bridgestone 215/55/17 Winter 7.5 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel	Alu velg 17'
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

2



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

6



Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

7



Onderdeel	Scherm
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Aantal > 2
Bewerking	Smart Repair

8




Onderdeel	Instaplaat
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Ter info

9



Onderdeel	Dakrail
Positie	Rechts
Type	Niet conform
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

10



Onderdeel	Alu velg 17'
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

12



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Aantal > 2
Bewerking	Herstellen

Interieur schade

3



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

4



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Boven
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair


5



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

Overige schade

11



Onderdeel	Schadevaststelling
Positie	Voor
Type	Steenstag
Omvang	-
Bewerking	Ter info