



**WBA6N31060FL23653**

## Informations concernant le véhicule

<b>Opérateur</b>		<b>Conditions d'inspection</b>	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
<b>Immatriculation du véhicule</b>		<b>Kilométrage (Lu)</b>	112 910 km
<b>Constructeur</b>	BMW	<b>Maintenance suivante dans</b>	11 000 km
<b>Type/Modèle</b>	330e	<b>Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)</b>	06/2026
<b>Numéro de châssis</b>	WBA6N31060FL23653	<b>Puissance / Cylindrée</b>	135 kW / 1 998 ccm
<b>Première immatriculation</b>	10 mai 2021	<b>Garnissage/Couleur</b>	/
<b>Dernière maintenance</b>	06/2024, 94 439 km	<b>Peinture</b>	
<b>Type de carburant</b>	Ext.Hybr.B/E édition	<b>Boîte de vitesses</b>	Automatique



## Zustandsbericht

### Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Pneumatique avant - Usé - Pas de moins-value
2	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière droite - Eraflé - Pas de moins-value
3	Siège avant	Revêtement du siège gauche - Eraflure - Diminution de valeur
4	Circuit de carburant	Couvercle réservoir - Rayure(s) - Réparation intelligente
5	Porte ArD	Joint de porte - Dommages - Remplacer
6	Rétroviseur droit	Capuchon - Eraflé - Réparation intelligente
7	Seuil gauche	Accès - Rayure(s) - Réparation intelligente
8	Panneau latéral arrière droit	Accès - Rayure(s) - Réparation intelligente
9	Clignotant avant	Rétroviseur droit - Eraflé - Remplacer
10	Garde-boue droit	Garde-boue droit - Rayure(s) - Réparation intelligente
11	Equipement	Clé à télécommande du véhicule (Fehlt) - Remplacer
12	2e Jeu de roues	2 Jantes alliage - Eraflé - Diminution de valeur
13	Panneau latéral arrière gauche	Accès - Rayure(s) - Peinture
14	Carrosserie	Colonne B gauche - Eraflé - Réparer et repeindre
15	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre
16	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre
17	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Rayure(s) - Peinture
18	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
19	Hayon/Porte arrière	Couvercle de coffre - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
20	Capot moteur	Capot moteur - Rayure(s) - Peinture
21	Porte AvD	Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

### Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
2	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

### Pièces manquantes

Pièce manquante

### Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Avant, Indiqué par l'utilisateur / le client

### Reprise de peinture constatée



N°	Lieu
1	Garde-boue gauche, Pare-chocs avant, Porte ArG, Porte AvG, Effectué de manière professionnelle

## Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98V	Pirelli	Pneus hiver	4mm - 4mm	Non OK	
2	225/50 R17 98V	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	

## Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R18 95Y	Bridgestone	Pneus été	4mm - 4mm	OK	
2	225/45 R18 95Y	Bridgestone	Pneus été	4mm - 4mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

## Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 20 mai 2025

**Numéro de protocole: 39797824**

Date de livraison: 20 mai 2025



---

## Informations concernant le véhicule

<b>Constructeur</b>	BMW	<b>Conditions d'inspection</b>	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
<b>Type/Modèle</b>	330e	<b>Kilométrage (Lu)</b>	112 910 km
<b>Numéro de châssis</b>	WBA6N31060FL23653	<b>Première immatriculation</b>	10 mai 2021

### Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

### Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle appropriée de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison de conditions d'éclairage insuffisantes, d'humidité ou de saleté.

### Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

## Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



69190 Waldorf



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



69190 Walldorf



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



69190 Walldorf



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers




Illustration 22: Divers




Illustration 23: Divers

## Photos de dommage



**Dommage #1:** Roue / Pneumatiques: Pneumatique avant - Usé - Pas de moins-value



**Dommage #1:** Roue / Pneumatiques: Pneumatique avant - U... - Pas de moins-value



**Dommage #2:** Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafé - Pas de moins-value



**Dommage #2:** Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafé - Pas de moins-value



**Dommage #2:** Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafé - Pas de moins-value



**Dommage #3:** Siège avant: Revêtement du siège gauche - Erafure - Diminution de valeur



**Domage #3:** Siège avant: Revêtement du siège gauche - Erafle...  
- Diminution de valeur



**Domage #4:** Circuit de carburant: Couvercle réservoir -  
Rayure(s) - Réparation intelligente



**Domage #4:** Circuit de carburant: Couvercle réservoir - Rayure...  
- Réparation intelligente



**Domage #5:** Porte ArD: Joint de porte - Dommages -  
Remplacer



**Domage #5:** Porte ArD: Joint de porte - Dommages - Remplacer



**Domage #6:** Rétroviseur droit: Capuchon - Erafilé -  
Réparation intelligente



**Domage #6:** Rétroviseur droit: Capuchon - Eraflé - Réparation intelligente



**Domage #7:** Seuil gauche: Accès - Rayure(s) - Réparation intelligente



**Domage #7:** Seuil gauche: Accès - Rayure(s) - Réparation intelligente



**Domage #8:** Panneau latéral arrière droit: Accès - Rayure(...)  
Réparation intelligente



**Domage #8:** Panneau latéral arrière droit: Accès - Rayure(s) -  
Réparation intelligente



**Domage #9:** Clignotant avant: Rétroviseur droit - Eraflé -  
Remplacer



**Domage #10:** Garde-boue droit: Garde-boue droit - Rayure(s) - Réparation intelligente



**Domage #10:** Garde-boue droit: Garde-boue droit - Rayure... - Réparation intelligente



**Domage #10:** Garde-boue droit: Garde-boue droit - Rayure(s) - Réparation intelligente



**Domage #12:** 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



**Domage #12:** 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



**Domage #12:** 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



**Domage #12:** 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



**Domage #13:** Panneau latéral arrière gauche: Accès - Rayure(s) - Peinture




**Domage #13:** Panneau latéral arrière gauche: Accès - Rayure(s) - Peinture



**Domage #13:** Panneau latéral arrière gauche: Accès - Rayure(s) - Peinture



**Domage #14:** Carrosserie: Colonne B gauche - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #14:** Carrosserie: Colonne B gauche - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #15:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #15:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #15:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #15:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #15:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #15:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #15:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #16:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #16:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



**Domage #17:** Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale... Rayure(s) - Peinture



**Domage #17:** Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale... Rayure(s) - Peinture



**Domage #17:** Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale... Rayure(s) - Peinture



**Domage #17:** Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Rayure(s) - Peinture



**Domage #17:** Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale... Rayure(s) - Peinture



**Domage #17:** Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Rayure(s) - Peinture



**Domage #18:** Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Domage #18:** Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre




**Domage #18:** Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre




**Domage #18:** Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Domage #18:** Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Domage #18:** Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Domage #19:** Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Domage #19:** Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Domage #19:** Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Domage #20:** Capot moteur: Capot moteur - Rayure(s) - Peinture



**Domage #20:** Capot moteur: Capot moteur - Rayure(s) - Peinture



**Domage #20:** Capot moteur: Capot moteur - Rayure(s) - Peinture



**Domage #21:** Porte AvD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Domage #21:** Porte AvD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Domage #21:** Porte AvD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Domage #21:** Porte AvD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Domage #21:** Porte AvD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre