

**WBA6N31080FL14775**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	32.681 km
<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Restlauf bis Service</b>	-1 Monat(e)
<b>Typ/Modell</b>	3er-Reihe 330e Touring Advantage Automatic Kombi5- türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik	<b>HU</b>	
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA6N31080FL14775	<b>Leistung / Hubraum</b>	215 kW / 1.998 ccm
<b>Erstzulassung</b>	01.04.2021	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff / Anthrazit-Grau
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	Blau
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.Benzin/E	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Türdichtung - abweichend Auslieferungszustand - erneuern
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag optisch gering) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Materialabtrag optisch gering) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabtrag optisch gering) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Schweller rechts	Verkleidung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Kratzer,Dellen) - Steinschlag - kein Abzug
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R19 93Y	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	n.i.O.	i.O.
2	255/35 R19 96Y	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	i.O.

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	n.i.O.	n.i.O.
2	225/50 R17 98H	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	n.i.O.	n.i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Ausstattung

### Ausstattung

Bezeichnung
Klimaanlage
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten.  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	3er-Reihe 330e Touring Advantage Automatic Kombi5- türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	32.681 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA6N31080FL14775	<b>Erstzulassung</b>	01.04.2021

**Fahrzeug-Identifizierung:**

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen:**

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

**Allgemeinzustand:**

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: FIN



Abbildung 15: Zubehör



Abbildung 16: Zubehör



Abbildung 17: Zubehör




Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Tür hinten rechts: Türdichtung - abweichend Auslieferungszustand - erneuern



**Beschädigung #1:** Tür hinten rechts: Türdichtung - abweichend Auslieferungszustand - erneuern



**Beschädigung #2:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag optisch gering) - verkratzt / verschürft -



**Beschädigung #2:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag optisch gering) - verkratzt / verschürft -



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabtrag optisch gering) - verkratzt / verschürft -



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabtrag optisch gering) - verkratzt / verschürft -



**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabtrag optisch gering) - verkratzt / verschürft -



**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabtrag optisch gering) - verkratzt / verschürft -



**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabtrag optisch gering) - verkratzt / verschürft -



**Beschädigung #5:** Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott