



WBA11DZ000FK51395

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	91 545 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	9 000 km
Type/Modèle	320d	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	10/2025
Numéro de châssis	WBA11DZ000FK51395	Puissance / Cylindrée	140 kW / 1 995 ccm
Première immatriculation	10 nov. 2020	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Hybr.diesel/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Circuit de carburant	Couvercle réservoir - Erafilé - Réparation intelligente
2	Siège avant	Siège droite - Erafilé - Diminution de valeur
3	Habillages/Protections	Habillage porte avant droite - Erafilé - Diminution de valeur
4	Habillages/Protections	Habillage porte arrière droite - Erafilé - Diminution de valeur
5	2e Jeu de roues	1 Jante alliage - Erafilé - Diminution de valeur
6	Panneau latéral arrière droit	Accès - Erafilé - Réparation intelligente
7	Seuil gauche	Habillage - Erafilé - Peinture
8	Garde-boue gauche	Garde-boue gauche - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
9	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer
10	Porte ArG	Porte - Erafilé - Peinture
11	Garde-boue droit	Garde-boue droit - Cassé/déchiré - Remplacer
12	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Erafilé - Peinture
13	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
14	Dispositif de direction	Garniture volant - Cassé/déchiré - Remplacer
15	Hayon/Porte arrière	Couvercle de coffre - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
16	Porte AvG	Porte - Erafilé - Réparer et repeindre
17	Porte AvD	Porte - Erafilé - Réparer et repeindre
18	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Dommages - Remplacer
19	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Dommages - Remplacer

Traces d'usure



N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Roue / Pneumatiques	Jeu de pneus complet - Usé - Pas de moins-value
4	Habillages/Protections	Couvercle de coffre - garniture intérieure - Eraflé - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Arrière, Indiqué par l'utilisateur / le client

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
1	Pare-chocs arrière, Effectué de manière professionnelle

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	3mm - 3mm	Non OK	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	3mm - 3mm	Non OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98Y	Goodyear	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	225/50 R17 98Y	Goodyear	Pneus été	5mm - 5mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 19 mai 2025

Numéro de protocole: 39796669

Date de livraison: 19 mai 2025



Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	320d	Kilométrage (Lu)	91 545 km
Numéro de châssis	WBA11DZ000FK51395	Première immatriculation	10 nov. 2020

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions permettant l'évaluation du véhicule étaient réunies.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation




Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable




Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers




Illustration 12: Divers




Illustration 13: Divers




Illustration 14: Divers




Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers




Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers




Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers




Illustration 21: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: Circuit de carburant: Couvercle réservoir - Erafilé - Réparation intelligente



Dommage #1: Circuit de carburant: Couvercle réservoir - Erafilé - Réparation intelligente



Dommage #2: Siège avant: Siège droite - Erafilé - Diminution de valeur



Dommage #2: Siège avant: Siège droite - Erafilé - Diminution de valeur




Dommage #3: Habillages/Protections: Habillage porte avant droite - Erafilé - Diminution de valeur




Dommage #3: Habillages/Protections: Habillage porte avant droite - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #4: Habillages/Protections: Habillage porte arrière dro...
- Erafle - Diminution de valeur




Domage #4: Habillages/Protections: Habillage porte arrière droite - Erafle - Diminution de valeur




Domage #5: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafle - Diminuti...
de valeur



Domage #5: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafle - Diminution de valeur



Domage #6: Panneau latéral arrière droit: Accès - Erafle - Réparation intelligente



Domage #6: Panneau latéral arrière droit: Accès - Erafle - Réparation intelligente



Domage #6: Panneau latéral arrière droit: Accès - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #7: Seuil gauche: Habillage - Eraflé - Peinture



Domage #7: Seuil gauche: Habillage - Eraflé - Peinture



Domage #8: Garde-boue gauche: Garde-boue gauche - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre




Domage #8: Garde-boue gauche: Garde-boue gauche - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #8: Garde-boue gauche: Garde-boue gauche - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Dommage #9: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



Dommage #9: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer




Dommage #10: Porte ArG: Porte - Eraflé - Peinture



Dommage #10: Porte ArG: Porte - Eraflé - Peinture




Dommage #10: Porte ArG: Porte - Eraflé - Peinture



Dommage #11: Garde-boue droit: Garde-boue droit - Cassé/déchiré - Remplacer



Domage #11: Garde-boue droit: Garde-boue droit - Cassé/déchiré - Remplacer




Domage #12: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Erafilé - Peinture



Domage #12: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Erafilé - Peinture



Domage #12: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale... Erafilé - Peinture



Domage #12: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale... Erafilé - Peinture




Domage #13: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre




Domage #13: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #13: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre




Domage #14: Dispositif de direction: Garniture volant - Cassé/déchiré - Remplacer



Domage #13: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre




Domage #14: Dispositif de direction: Garniture volant - Cassé/déchiré - Remplacer



Domage #14: Dispositif de direction: Garniture volant - Cassé/déchiré - Remplacer




Domage #14: Dispositif de direction: Garniture volant - Cassé/déchiré - Remplacer



Domage #15: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #15: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #15: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #15: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #16: Porte AvG: Porte - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #16: Porte AvG: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre




Domage #16: Porte AvG: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #16: Porte AvG: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre




Domage #17: Porte AvD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #17: Porte AvD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre




Domage #17: Porte AvD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre



Dommage #18: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière -
Dommages - Remplacer



Dommage #18: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière -
Dommages - Remplacer



Dommage #18: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière -
Dommages - Remplacer



Dommage #18: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière -
Dommages - Remplacer



Dommage #18: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière -
Dommages - Remplacer




Dommage #18: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière -
Dommages - Remplacer



Dommage #19: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Dommage...
Remplacer



Dommage #19: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant -
Dommages - Remplacer




Dommage #19: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Dommage...
Remplacer



Dommage #19: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant -
Dommages - Remplacer



Dommage #19: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Dommage...
Remplacer



Dommage #19: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant -
Dommages - Remplacer

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 19 mai 2025

Numéro de protocole: 39796669

Date de livraison: 19 mai 2025



Domage #19: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Dommage...
Remplacer