



WBA2N510807G59800

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	22 954 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	23 000 km
Type/Modèle	218d	Certificat de contrôle technique (Rapport non disponible)	10/2025
Numéro de châssis	WBA2N510807G59800	Puissance / Cylindrée	110 kW / 1 995 ccm
Première immatriculation	2 sept. 2020	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	10/2023, 15 176 km	Peinture	
Type de carburant	Diesel	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite - Erafilé - Pas de moins-value
2	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière droite - Erafilé - Pas de moins-value
3	Documents	Certificat de contrôle technique (Fehlt) - Remplacer
4	Capot moteur	Tapis amortissant - Dommages provoqué par les martres/rongeurs - Remplacer
5	Porte AvG	Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation
6	2e Jeu de roues	1 Jante alliage - Erafilé - Diminution de valeur
7	2e Jeu de roues	1 Pneu - Dommages - Remplacer
8	Feu arrière	Feu arrière droit - Dommages - Remplacer
9	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre
10	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Dommages - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Erafure - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommages causés par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée



N°	Lieu
Aucun constatable	

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/40 R18 92V	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	
2	225/40 R18 92V	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R17 91W	Bridgestone	Pneus été	6mm - 6mm	Non OK	
2	245/40 R17 91W	Bridgestone	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 20 mai 2025

Numéro de protocole: 39800611

Date de livraison: 20 mai 2025



Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	218d	Kilométrage (Lu)	22 954 km
Numéro de châssis	WBA2N510807G59800	Première immatriculation	2 sept. 2020

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle appropriée de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison de conditions d'éclairage insuffisantes, d'humidité ou de saleté.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'avant



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Incliné à l'arrière



Illustration 6: Incliné à l'arrière



Illustration 7: Habitacle




Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Habitacle




Illustration 11: Habitacle



Illustration 12: Divers




Illustration 13: Divers




Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers


Photos de dommage



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite - Eraflé - Pas de moins-value




Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droi... - Eraflé - Pas de moins-value



Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Eraflé - Pas de moins-value



Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Eraflé - Pas de moins-value



Dommage #4: Capot moteur: Tapis amortissant - Dommage provoqué par les martres/rongeurs - Remplacer



Dommage #5: Porte AvG: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation




Domage #5: Porte AvG: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation




Domage #6: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #7: 2e Jeu de roues: 1 Pneu - Dommages - Remplacer



Domage #8: Feu arrière: Feu arrière droit - Dommages - Remplacer



Domage #9: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #9: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 20 mai 2025

Numéro de protocole: 39800611

Date de livraison: 20 mai 2025



Dommage #9: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Dommage #10: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Dommages - Remplacer