

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2
 82049 Pullach im Isartal

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	19.05.2025 durch Allane SE
Besichtigungsort	56070 Koblenz, Carl-Spaeter-Straße 10
Besichtigungsdatum	02.06.2025
Referenznummern	0030955002 - 0013836078

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	KO-NE 30E	Fzg.-Ident.-Nummer	WBA6N91010FM73527
Fabrikat	BMW	1. Zulassung	12.05.2022
Typ	320e Touring M Sport	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Farbe	Mineral-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	128.999 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	05/2025
Motorart	Reihenmotor / Benzin / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.998 ccm / 120 KW
Dauerleistung	55kW	Max. Leistung	
Ladestecker	Typ II	Batteriekapazität	

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/50R17 98H M+S	3 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/50R17 98H M+S	3 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/50R17 98H M+S	3 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/50R17 98H M+S	3 mm

Reservebereifung: Räder mit Notlaufeig.

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/40R19 93Y	4 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/40R19 93Y	4 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	255/35R19 96Y	4 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	255/35R19 96Y	4 mm

Allgemeines / Zustand	
✗	Serviceheft vorhanden
Kundendienst laut Bordcomputer am 10.09.2024 bei km 104.778.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Frontscheibe beschädigt	Ja	
Stoßfänger hinten beschädigt	Ja	
Motorhaube beschädigt	Ja	

Anmerkungen
<p>Unfallschaden: keine festgestellt</p> <p>Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.</p> <p>Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.</p>

Sonderausstattung

- ✓ 19" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 791 M Bicolor glanzgedreht mit Mischbereifung und Notlaufreifen
- ✓ Alcantara/Sensatec-Kombination Schwarz mit Kontraststeppung Blau
- ✓ Bereifung mit Notlaufereigenschaften
- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ Parking Assistant
- ✓ Winter Leichtmetallräder 225/50 R 17H XL runflat
- ✓ Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion
- ✓ Anhängerkupplung
- ✓ Innen- und Außenspiegelpaket
- ✓ Mineralgrau Metallic
- ✓ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt (Bild 14, Bild 15, Bild 16)

Seite links

Kotflügel vorne links, verkratzt (Bild 17, Bild 18)

Seite rechts

Seitenwand rechts, beschädigt (Bild 22, Bild 23, Bild 24)

Kotflügel vorne rechts, verkratzt (Bild 25, Bild 26)

Reifen, Felgen, Radkappen

LM-Rad 2 x beiliegend, Materialabtrag (Bild 19, Bild 20, Bild 21)

Satz Winterreifen, Untermaß (Bild 28, Bild 29)

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), fällig (Bild 27)

Bremsflüssigkeits-Wechsel Mittelklasse, fällig (Bild 13)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 31 Fotos.

Dybala, Czeslaw

Der Sachverständige, 03.06.2025

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Bremsflüssigkeits-Wechsel, Mittelklasse, fällig, durchführen



Bild 14. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 16. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Kotflügel vorne links, verkratzt, Smartrepair



Bild 18. Kotflügel vorne links, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 19. LM-Rad, 2 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen



Bild 20. LM-Rad, 2 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. LM-Rad, 2 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen



Bild 22. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 26. Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 27. HU (Hauptunters.), Verbrennerfzg. (Allane), fällig, durchführen



Bild 28. Satz Winterreifen, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. Satz Winterreifen, Untermaß, ersetzen



Bild 30.

Fotoanlage



Bild 31.