



Zustandsbericht

Protokollnummer: 39612071
Auftrags-Nr / Referenz: 50135843
Besichtigungsdatum: 07.05.2025

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	SON E.GO e.Go Life 60		
Kennzeichen	PB-LH 221E	Fahrgestellnummer	WNAF1ADE8MA000160
Erstzulassung	11.02.2022	Laufleistung (abgelesen)	7.954 km
HSN/TSN	2216 / AAA 00000	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse		Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Weiß Uni	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	29 kW / 0 ccm	Nächste HU	02/2025
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	0 km
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Anthrazit-Grau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	4 / 3
Vertragsnummer	50135843	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	205/50 R17 93V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Maxxis	6mm / 6mm	i.O.
2	205/50 R17 93V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Maxxis	3mm / 3mm	n.i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					06/2025

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
12 V Steckdose
Ablagenpaket - separates Fach in Türtasche - 2x Cupholder
Airbag Fahrer-, Beifahrer- und Seitenairbag
Akustisches Warnsystem zum Schutz von Verkehrsteilnehmern (AVAS)
Anti-Blockier-System (ABS) mit integriertem, hydraulischen Bremsassistent
Außenspiegel beheizbar - elektrisch einstell- und manuell einklappbar
Beheizbare Heck- und Frontscheibe
Berganfahrhilfe (Hill-Start-Assist)
Bremsleuchte, dritte

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
e.GO Infotainmentsystem mit DAB+ Radio, Apple CarPlay, Android Auto und Bluetooth Freisprecheinrichtung
Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP) mit Antischlupfregelung (ASR)
Energierückgewinnung durch Rekuperation
Fahrwerk: Fahrmodi "ECO", "COMFORT" und "SPORT"
Fenster rahmenlose
Fensterheber elektrisch mit Absenkautomatik auf der Fahrerseite
Frischluf- und Umluftsystem mit 5-stufigem Gebläse
Gepäckraumboden inkl. Sortierhilfe unter dem Gepäckraumboden, in der bspw. das Ladekabel seinen Platz findet
Geschwindigkeitswarner
Getriebe: 1-Gang Direktantrieb
Große offene Ablage
Heizung
ISO-Fix Kindersitzbefestigung für Beifahrersitz und hintere Sitze
Klimaautomatik
Komfort-Scheibenwischfunktion mit Regensensor
Kopfstützen, hinten
Kopfstützen, vorne
Ladekabel für öffentliche Ladestationen oder Haushaltssteckdosen
LED- Hauptscheinwerfer
Leichte und robuste Kunststoff-Außenhaut
Lenkrad im 3-Speichen-Design höhen- und weitenverstellbar
Lichtautomatik durch Lichtsensor inkl. Coming-Home und Leaving-Home Lichtfunktion
Lithium-Ionen Batterie mit 8 Jahren Garantie bei 70 % Restkapazität
Nebelscheinwerfer
Notrufsystem eCall
Parkassistentz vorne und hinten
Reifendruckkontrollsystem aktiv
Räder: 17" Design Leichtmetallräder mit Allwetterreifen
Servolenkung elektrisch
Sitze: 2 Sitzplätze im Fond mit vollständig und einzeln umklappbaren Lehnen
Sitze: Manuell verstellbare Sitze für Fahrer und Beifahrer (Sitzlängsrichtung und Lehnenneigung)
Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Sitze: Umklappbare Beifahrersitzlehne zum Transport langer Gegenstände
Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer
Tagfahrlicht
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, optischer Verriegelungsrückmeldung und Wegfahrsperre



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung
2	Instrumententafel	Mittelkonsole vorn - Kratzer - Wertminderung
3	Seitenwand rechts	Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung
4	Lenkanlage	Lenkrad - verschmutzt - reinigen
5	Karosserie	Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
6	Rad/Reifen	Reifen hinten - verschlissen - erneuern
7	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - Smart Repair
8	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Nachweise fehlen) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - Kratzer - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie - Delle(n) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - Bordbuchmappe (Inkl. Unterlagen)
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderraum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #1: Seitenwand links: Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - Kratze... Wertminderung



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Innenverkleidung - Kratze... Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #4: Lenkanlage: Lenkrad - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #4: Lenkanlage: Lenkrad - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #4: Lenkanlage: Lenkrad - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - Smart Repair