



WBA6N31080FL14775

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	32 681 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	-1 Monat(e)
Type/Modèle	3er-Reihe 330e Touring Advantage Automatic Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik	Certificat de contrôle technique	
Numéro de châssis	WBA6N31080FL14775	Puissance / Cylindrée	215 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	1 avr. 2021	Garnissage/Couleur	Tissu / Anthracite-Gris
Dernière maintenance		Peinture	Bleu
Type de carburant	Hybr.essence/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Porte ArD	Joint de porte - conditions de livraison différentes - Remplacer
2	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite (Materialabtrag optisch gering) - Eraflé - Diminution de valeur
3	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant gauche (Materialabtrag optisch gering) - Eraflé - Diminution de valeur
4	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière droite (Materialabtrag optisch gering) - Eraflé - Diminution de valeur
5	Seuil droit	Habillage - Eraflé - Réparer et repeindre
6	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre
7	Divers	Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie (Kratzer,Dellen) - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
2	2e Jeu de roues	1 Jante alliage - Eraflé - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée



N°	Lieu
Aucun constatable	

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/40 R19 93Y	Bridgestone	Pneus été	4mm - 4mm	Non OK	OK
2	255/35 R19 96Y	Bridgestone	Pneus été	5mm - 5mm	Non OK	OK

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98H	Goodyear	Pneus hiver	7mm - 7mm	Non OK	Non OK
2	225/50 R17 98H	Goodyear	Pneus hiver	7mm - 7mm	Non OK	Non OK

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Equipement

Equipement

Description
Climatisation
Module de navigation avec vue carte
Radio

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	3er-Reihe 330e Touring Advantage Automatic Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik	Kilométrage (Lu)	32 681 km
Numéro de châssis	WBA6N31080FL14775	Première immatriculation	1 avr. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle appropriée de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison de conditions d'éclairage insuffisantes, d'humidité ou de saleté.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Habitacle



Illustration 11: Habitacle



Illustration 12: Habitacle



Illustration 13: Habitable



Illustration 14: NIV



Illustration 15: Accessoires



Illustration 16: Accessoires



Illustration 17: Accessoires




Illustration 18: Documents



Illustration 19: Pneu montés



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: Porte ArD: Joint de porte - conditions de livraison différentes - Remplacer



Dommage #1: Porte ArD: Joint de porte - conditions de livraison différentes - Remplacer



Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite (Materialabtrag optisch gering) - Eraflé - Diminution de valeur



Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droi... (Materialabtrag optisch gering) - Eraflé - Diminution de valeur



Dommage #3: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant gauche (Materialabtrag optisch gering) - Eraflé - Diminution de valeur



Dommage #3: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant gauche (Materialabtrag optisch gering) - Eraflé - Diminution de



Dommmage #4: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite (Materialabtrag optisch gering) - Erafilé - Diminution de valeur



Dommmage #4: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite (Materialabtrag optisch gering) - Erafilé - Diminution de



Dommmage #4: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite (Materialabtrag optisch gering) - Erafilé - Diminution de valeur



Dommmage #5: Seuil droit: Habillage - Erafilé - Réparer et repeindre



Dommmage #5: Seuil droit: Habillage - Erafilé - Réparer et repeindre



Dommmage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Date d'inspection: 28 mai 2025
Numéro de protocole: 40022124



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafle - Réparer et repeindre



Domage #7: Divers: Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer