



FORD TRANSIT COURIER KOMBI 1.5TDCI TREND 100

VIN **WFONXXTACNKD52461**
Primera matriculación **22/04/2019**

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección **05/06/2025 10:50:07** Ubicación de la inspección **Cars&Cars**

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN **WFONXXTACNKD52461** Tipo de combustible **Diesel**
Tipo de carrocería **Furgoneta** Marca **FORD**
Primera matriculación **22/04/2019** Modelo **Transit Courier Kombi 1.5TDCi Trend 100**

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves **2** Manual de instrucciones **Sí** Tipo de libro de mantenimiento **Falta el libro de mantenimiento**
Ficha Técnica **No** Documento de matriculación **No**

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	4,0 mm	Goodyear	195/60 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica
Delantera Derecha	5,0 mm	Goodyear	195/60 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera Izquierda	6,0 mm	Goodyear	195/60 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera Derecha	6,0 mm	Goodyear	195/60 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica

DAÑOS EXTERIORES



5 | PARAGOLPES DELANTERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | ESPOILER DELANTERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | PARABRISAS

Tipo	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



8 | RETROVISOR EXT IZ COMPLETO

Tipo	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



9 | PUERTA DELANT IZ

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



10 | ALETA TRAS IZ

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



13 | PUERTA MALETERO TRAS DR

Tipo

Abolladuras

Modo de reparación

Reparar + Pintar



14 | PUERTA MALETERO TRAS IZ

Tipo

Abolladuras

Modo de reparación

Reparar + Pintar



15 | LUZ TRAS IZ

Tipo

Roto

Modo de reparación

Reemplazar



16 | PARAGOLPES TRAS

Tipo

Golpe(s) y arañazo(s)

Modo de reparación

Reemplazar



17 | ALETA TRAS DR

Tipo

Abolladuras

Modo de reparación

Reparar + Pintar



18 | PUERTA DELANT DR

Tipo

Abolladuras

Modo de reparación

Reparar + Pintar



19 | CAJA RETROV EXT DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



20 | ALETA DEL DR

Tipo	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Reemplazar Y Pintar



21 | TAPACUBOS RUEDA DEL IZ

Tipo	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Reemplazar



22 | NEUMÁTICO DEL IZ

Tipo	Desgarro
Modo de reparación	Reemplazar



23 | TAPACUBOS RUEDA TRAS IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



24 | TAPACUBOS RUEDA TRAS DR

Tipo	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Reemplazar



25 | TAPACUBOS RUEDA DEL DR

Tipo

Falta

Modo de reparación

Reemplazar



26 | NEUMÁTICO DEL DR

Tipo

Deformado

Modo de reparación

Reemplazar



27 | LLANTA ACERO DEL DR

Tipo

Deformado / Forzados

Modo de reparación

Precio Cerrado

DAÑOS INTERIORES



1 | INDICADOR DE ADVERTENCIA

Tipo	Encendido
Modo de reparación	Control




2 | TAPIZADO ASIENTO DEL IZ

Tipo	Agujero
Modo de reparación	Reemplazar



3 | TAPIZADO RESPALDO DEL IZ

Tipo	Desgarro
Modo de reparación	Reemplazar



4 | INTERIOR


Tipo	Sucio
Modo de reparación	Limpieza Química

Comentarios: fuerte olor a humedad



11 | PISO TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar





12 | GUARNIC TAPA TRAS

Tipo

Roto

Modo de reparación

Reemplazar

FOTOS COMERCIALES

