



SUZUKI IGNIS 1.2 MILD HYBRID GLX 4WD

VIN JSAMFJ91S00106966
Primera matriculación 18/11/2020

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección 05/06/2025 9:38:12 Ubicación de la inspección Cars&Cars

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN JSAMFJ91S00106966 Tipo de combustible Híbrido
Tipo de carrocería Todocamino Marca SUZUKI
Primera matriculación 18/11/2020 Modelo Ignis 1.2 Mild Hybrid GLX 4WD

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves 2 Manual de instrucciones Sí Tipo de libro de mantenimiento Falta el libro de mantenimiento
Ficha Técnica No Documento de matriculación No

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	5,0 mm	Yokohama	175/60 R 16 82 H	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	5,0 mm	Yokohama	175/60 R 16 82 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	6,0 mm	Yokohama	175/60 R 16 82 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	6,0 mm	Yokohama	175/60 R 16 82 H	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑOS EXTERIORES



1 | PARAGOLPES DELANTERO

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar



2 | ESPOILER DELANTERO

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar



3 | MOLDURA PARACHOQUES DEL DR

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar



4 | CAJA RETROV EXT IZ

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar




6 | PARAGOLPES TRAS

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar



7 | MOLDURA PARACHOQUES TRAS

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar



8 | PILOTO TRAS DR LADO MALETERO

Tipo	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



9 | ALETA TRAS DR

Tipo	Esquirla
Modo de reparación	Reparar + Pintar




10 | EMBELLECEDOR ALETA TRAS DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | CAJA RETROV EXT DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | TECHO

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Reparación de abolladuras sin necesidad de pintura



13 | LLANTA ALU DEL IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



14 | LLANTA ALU DEL DR

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Aceptable



15 | LLANTA ALU TRAS DR

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Importe



16 | LLANTA ALU TRAS IZ

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Aceptable

DAÑOS INTERIORES



5 | GUARNIC INT FRONTAL TRAS

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Acceptable

FOTOS COMERCIALES

