



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	FFB-C 254E
Berichtsnummer :	000000844998-DE926		
Referenznummer:	30949027		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq (2016->) Trend Plug-In Hybrid

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHC651DGNU289144	Laufleistung abgelesen:	41485 km
Erstzulassung / Baujahr:	30.05.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	28.05.2025 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1580 ccm / 77 kW (105 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Typhoon Silver / MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2025 / 05.2025
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	31247 / 17.09.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Michelin	205/55/R16/91H 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	205/55/R16/91H 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	205/55/R16/91H 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	205/55/R16/91H 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- 6 Lautsprecher
Hochtöner
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Radio RDS
Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Fahrer-
Informations-System (Display 4,2 Zoll)
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum

- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 104 kW (Motor 1,6 Ltr. - 77 kW)
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Trend-Paket
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Gurtstraffer
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Licht-aus-Automatik
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Projektor-Scheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.



Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Motorhaube	Delle	Sanft Instandsetzen
2.	Dach	Delle	Sanft Instandsetzen
3.	Frontspoiler	Beschädigt	Smart Repair
4.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
5.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Herstellergarantie	Nicht Gepflegt	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Schlüssel



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Motorhaube
Delle - Sanft Instandsetzen



1. Motorhaube
Delle - Sanft Instandsetzen



2. Dach
Delle - Sanft Instandsetzen



2. Dach
Delle - Sanft Instandsetzen



3. Frontspoiler
Beschädigt - Smart Repair



3. Frontspoiler
Beschädigt - Smart Repair



3. Frontspoiler
Beschädigt - Smart Repair



3. Frontspoiler
Beschädigt - Smart Repair



4. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter