



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	FD-HI 567E
Berichtsnummer :	0000000791037-DE926		
Referenznummer:	30799475		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Project 45 Elektro 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHKR81CPNU002690	Laufleistung abgelesen:	29826 km
Erstzulassung / Baujahr:	28.06.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	23.09.2024 13:41 36100 Petersberg
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektroantrieb	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 225 kW (306 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Weiß
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	08.2026 / 08.2026
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Weiß	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	25530 / 12.03.2024
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	255/-/R20/-- 5.5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	255/-/R20/-- 5.5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	255/-/R20/-- 5.5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	255/-/R20/-- 5.5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 225 kW (kontinuierlich 76 kW, Dual-Elektromotor)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, rückwärts (PCA-R)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Airbag Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
- Unterschiedlicher Unterschale schwarz lackiert
- Effizienz Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf- / Ab-Automatik
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Head-up-Display

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert) • Heckscheibenwischer • Induktionsladeschale für Smartphone • Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll • Karosserie: 5-türig • Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung) • Ladekabel mit Typ 2-Stecker • LED-Leuchtband vorn • Lenkrad mit Schaltwippen • Mittelarmlehne vorn verschiebbar • Notladekabel (ICCB) • Pixel-LED-Scheinwerfer • Radioempfang digital (DAB+) • Rücksitz(e) elektr. verstellbar • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag) • Service-System: Remote Services (Blue Link) • Sitz vorn links elektr. verstellbar • Sitz vorn links mit Relax-Funktion • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Leder • Sitze vorn elektr. verstellbar (rechts mit Memory) • Smart-Key • Solardach • Sound-System Bose • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch • USB-Anschluss Mittelkonsole | <ul style="list-style-type: none"> • Heckleuchten LED (Pixel-Design) • HV-Batterie 72,6 kWh (Lithium-Ionen) • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Kamerasystem Around View • Klimaautomatik 2-Zonen • Kopf-Airbag-System • Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen) • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • LM-Felgen • Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC) • Parkbremse elektrisch (EPB) • Projekt 45-Paket • Rückfahrkamera • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Seitenairbag vorn • Service-System: MBUX Augmented Reality Head-up-Display • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar • Sitz vorn rechts mit Relax-Funktion • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) • Sitzheizung hinten • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinter • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • USB-Anschluss hinter • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 30.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz.

Schaden			
	Karosserie innen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	D-Säule Verkleidung	Materialabrieb	Erneuern
	Sonstiges		

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
2.	Serviceintervall überzogen - Wertminderung	Nicht In Ordnung	
3.	Radlaufverbreiterung re.hi.	Kratzer Tief Bis Grundierung	Lackieren
4.	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Innen



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole




Felgen



Motorraum



Schlüssel



Serviceheft/Nachweis



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. D-Säule Verkleidung
Materialabrieb - Erneuern



3. Radlaufverbreiterung re.hi.
Kratzer Tief Bis Grundierung - Lackieren



3. Radlaufverbreiterung re.hi.
Kratzer Tief Bis Grundierung - Lackieren



3. Radlaufverbreiterung re.hi.
Kratzer Tief Bis Grundierung - Lackieren



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum

Verschmutzt - Reinigen