



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	HH-J 3835E
Berichtsnummer :	0000000825592-DE968		
Referenznummer:	30886390		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Uniq Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHKR81AFNU031127	Laufleistung abgelesen:	53110 km
Erstzulassung / Baujahr:	02.02.2022 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	20.02.2025 18:08 23701 Eutin
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 160 kW (218 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	Phantom Black / MIC
Lackart:	Perleffekt	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	02.2025 / 02.2025
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Nein
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Sommerreifen	Aluminium original
Reifenart / Felgentyp:		
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/-/R19/-- 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/-/R19/-- 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/-/R19/-- 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/-/R19/-- 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Unterschiedlicher Unterschale schwarz lackiert
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 160 kW (kontinuierlich 53 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Effizienz Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinter, mit Auf- / Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth



- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Head-up-Display
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 72,6 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektr. Wette gehört
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- LED-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Park-Paket
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Seitenairbag vorn
- Service-System: MBUX Augmented Reality Head-up-Display
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitz-Paket
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Sound-System Bose
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach Schublade
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibenwischer
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Mineraleffekt-Lackierung Mystic-Olive
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Notladekabel (ICCB)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag)
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinter
- Start-Stop-Knopf
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch • UNIQ-Paket • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) • Wegfahrsperrung (elektronisch) | <ul style="list-style-type: none"> • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss hinter • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • Relax-Paket
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory, Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), Sitze vorn elektr. verstellbar (rechts mit Memory), Sitz vorn links mit Relax-Funktion, Sitz vorn rechts mit Relax-Funktion, Rücksitz(e) elektr. verstellbar |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut unreparierte Unfallschäden festgestellt.
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	Nicht möglich	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht möglich
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Außenspiegel - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
4.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
5.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
6.	Tür Vorne - Links	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
7.	Kotflügel Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
8.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Lackieren
9.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
10.	Tür Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
11.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Lackieren
12.	Tür Hinten - Rechts	Unfallschaden	Instandsetzen und Lackieren



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
13.	Mittelkonsole Innenraum vorne mitte	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
14.	Tire-fit Füllmittel	Fehlt	Erneuern
15.	Tire-fit Kompressor	Fehlt	Erneuern
16.	Wartungsnachweis	Fehlt	Erneuern
17.	Ansatz Heckstoßstange	Abschürfung	Lackieren

18.	Seitenbeplankung re.hi.	Unfallschaden	Instandsetzen und Lackieren
-----	-------------------------	---------------	--------------------------------

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole



Schlüssel



Schlüssel



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Außenspiegel - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Vorne - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



6. Tür Vorne - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



7. Kotflügel Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



8. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Lackieren



9. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



9. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



10. Tür Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



11. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



12. Tür Hinten - Rechts
Unfall Schaden - Instandsetzen und Lackieren



13. Mittelkonsole Innenraum vorne mitte
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



17. Ansatz Heckstoßstange
Abschürfung - Lackieren



17. Ansatz Heckstoßstange
Abschürfung - Lackieren



17. Ansatz Heckstoßstange
Abschürfung - Lackieren



18. Seitenbeplankung re.hi.
Unfallsschaden - Instandsetzen und Lackieren