

## GW-Zustandsbericht

### Fahrzeugdaten:

|        |               |                   |               |          |
|--------|---------------|-------------------|---------------|----------|
| Halter | Marke /Modell | Fahrgestellnummer | Erstzulassung | KM-Stand |
| 2      | Audi A5       | Wauzzz8t6ca016392 | 16.12.2011    | 205865   |

### Serviceintervalle:

|            |                 |    |            |                  |    |        |
|------------|-----------------|----|------------|------------------|----|--------|
| Nächste HU | Letzter Service |    |            | Nächster Service |    |        |
| 01.06.2025 | 189345          | km | 01.06.2023 | 0                | km | Fällig |

### Vorschäden:

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Unfallfrei lt. Vorbesitzer  | Umfang und Schadenshöhe:                                                           |
| nein                        |                                                                                    |
| Nachlackierung festgestellt |                                                                                    |
| ja                          | Türe HR, SeitenwandHR und SeitenwandHL nachlackiert und gespachtelt, Stoßfänger hi |

### Lackdichtemessung:

|              |           |        |           |            |           |               |            |
|--------------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|---------------|------------|
| Kotflügel VR | 87,00 µm  | Tür VR | 128,00 µm | Tür HR     | 361,00 µm | Seitenteil HR | 1129,00 µm |
| Motorhaube   | 130,00 µm | Dach   | 115,00 µm | Heckklappe | 131,00 µm |               |            |
| Kotflügel VL | 163,00 µm | Tür VL | 121,00 µm | Tür HL     | 116,00 µm | Seitenteil HL | 954,00 µm  |

### Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Sommerreifen

|              |            |          |        |          |        |          |        |
|--------------|------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| Rad v.l.     | 7,2 mm     | Rad h.l. | 6,7 mm | Rad v.r. | 7,4 mm | Rad h.r. | 6,5 mm |
| Reifengröße: | 255 35 R19 |          |        |          | ohne   |          |        |

### Felgen:

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Auffälligkeiten: | Alle verkratzt |
|------------------|----------------|

### Bremsen:

|                  |  |                |  |
|------------------|--|----------------|--|
| vorn links:      |  | vorn rechts:   |  |
| hinten links:    |  | hinten rechts: |  |
| Feststellbremse: |  |                |  |

**Stoßdämpfer:**

|               |  |                |  |
|---------------|--|----------------|--|
| vorn links:   |  | vorn rechts:   |  |
| hinten links: |  | hinten rechts: |  |

**Stoßdämpfer:**

| Fahrzeug unten              |                        | Innenraum         |                               |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Lenkung                     |                        | Polster           | Fleckig, gerissen             |
| Vorderachse                 | Querdenker rissig oben | Seitenverkleidung | Verkratzt, Beschädigt VL Türe |
| Hinterachse                 |                        | Fußraum           |                               |
| Auspuffanlage               |                        | Kofferraum        | Verkratzt                     |
| Getriebe                    |                        | Dachhimmel        |                               |
| Kupplung                    |                        | Geruch            |                               |
| Kühler                      |                        | Klimaanlage       |                               |
| Motor                       |                        | Frontscheibe      |                               |
| Elektrik/Elektronik/Display |                        |                   |                               |

|                   |          |                        |
|-------------------|----------|------------------------|
| Schweller         |          |                        |
| Außenspiegel      | <b>G</b> | Verkratzt              |
| Kotflügel VL      |          |                        |
| Stoßfänger vorne  | <b>I</b> | Beach VL, VR           |
| Motorhaube        | <b>G</b> | Steinschläge Rost      |
| Kotflügel VR      | <b>L</b> | Beschädigt             |
| Türe VR           | <b>G</b> | Kratzer                |
| Türe HR           |          |                        |
| Seitenwand HR     |          |                        |
| Stoßfänger hinten | <b>G</b> | Verkratzt Nachlackiert |
| Heckklappe        | <b>G</b> | Kratzer                |
| Seitenwand HL     |          |                        |
| Türe HL           | <b>G</b> | Delle                  |
| Türe VL           | <b>G</b> | Kratzer, Umweltschäden |
| Dach              |          |                        |

**A** = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |  
**P** = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **AAB**

Bewertung durchgeführt von: **Ske**

Datum/Unterschrift Autohaus : \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift Kunde: \_\_\_\_\_