

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
1	Citroën Berlingo	VF77JHNZ6JJ731046	31.07.2018	123261

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service		Nächster Service	
01.06.2025	km	Kein Nachweis	km	fällig

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
nein	

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	117,00 µm	Tür VR	108,00 µm	Tür HR	121,00 µm	Seitenteil HR	128,00 µm
Motorhaube	121,00 µm	Dach	— — — µm	Heckklappe	109,00 µm		
Kotflügel VL	118,00 µm	Tür VL	114,00 µm	Tür HL	121,00 µm	Seitenteil HL	125,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Ganzjahresreifen

Rad v.l.	4,8 mm	Rad h.l.	4,2 mm	Rad v.r.	4,9 mm	Rad h.r.	4,3 mm
Reifengröße:	215/55 R16 97 V						

Felgen:

Auffälligkeiten:	Kratzer Radkappe VR HR,
------------------	-------------------------

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel	L	Rechts Kratzer
Kotflügel VL	P	Kratzer, Umweltschäden
Stoßfänger vorne	L	Kratzer
Motorhaube	L	Umweltschäden
Kotflügel VR	I	Kratzer, leicht verformt
Türe VR	L	Lack ist matt, Kratzer,
Türe HR	P	Kratzer
Seitenwand HR	I	Dellen, Kratzer
Stoßfänger hinten	L	Kratzer
Heckklappe	P	Kratzer
Seitenwand HL	I	Lack ist matt, Delle
Türe HL	L	Kratzer, Lacknebel,
Türe VL	L	Delle, Kratzer
Dach		

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **RD**

Bewertung durchgeführt von: **MZA**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____