

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	19.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	20.05.2025
Referenznummern	0002049134

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W0VBD8EU7M8008956		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Argon Silber / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	02/2026
Typ / Verkaufsbez.	Astra K Sports Tourer 1.5 D Edition	Laufleistung abgelesen	40.270 km
Erstzulassung	24.02.2021	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.496 ccm / 90 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R16 91V	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R16 91V	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R16 91V	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R16 91V	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 28.10.2024 bei km 36.421.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	
Außenspiegel Wagenfarbe		Bluetooth Audio-Streaming	
Bordcomputer		Check-Control-System	
Bremsassistent		Dachreling schwarz	
Drehzahlmesser		Ecoflex	
Elektrische Schnellheizung (Quickheat)		Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	
Anti-Blockier-System (ABS)		Elektron. Traktionskontrolle	
Fahrerassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)		Fensterheber elektrisch vorn + hinten	
Fensterheber elektrisch hinten		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	
Getriebe 6-Gang		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	
Karosserie: 5-türig		Klimaanlage	
Kopf-Airbag-System		Laderaumabdeckung	
Lenkrad (Leder)		Lenkrad mit Multifunktion	
Audiobedienung am Lenkrad		Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	
Licht-Paket		Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung	
Leseleuchten im Fond		Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	
LM-Felgen		Mittelarmlehne vorn verschiebbar	
Modellpflege		Motor 1,5 Ltr. - 77 kW CDTI DPF	
MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy		Reifen-Reparaturkit	
Reifendruck-Kontrollsystem		Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Scheinwerfer LED	
Seitenairbag vorn		Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	
Sicht-Paket		Einschaltautomatik für Fahrlicht	
Scheibenwischer mit Regensensor		Innenspiegel mit Abblendautomatik	
Start/Stop-Anlage		Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	
Tagfahrlicht LED		Türgriffe außen Wagenfarbe	
Wegfahrsperrung		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Audio-Navigationssystem Multimedia Navi	✓	DAB-Tuner (Radioempfang digital)	✓
Ergonomiestuhl vorn links	✓	Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne	✓
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	✓	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	✗
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	✓	Nebelscheinwerfer	✓
Parkpilotensystem vorn und hinten	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube Dichtung, beschädigt, ersetzen (Bild 15, Bild 16)	94,13 €	61,18 €
Frontscheibe mit Regensensor, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen (Bild 27, Bild 28)	810,72 €	810,72 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Laderaum Abdeckung, beschädigt, ersetzen (Bild 22, Bild 23)	319,06 €	207,39 €
Laderaum Trennnetz, fehlt, ersetzen (Bild 24, Bild 25, Bild 26)	123,96 €	123,96 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorraum Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	1041,25 €	676,81 €
Motor Abdeckung, beschädigt, ersetzen (Bild 17, Bild 18)	147,49 €	147,49 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	2.536,61 €
Minderwert	2.027,55 €
Händlereinkaufspreis	5.325,00 €
Händlerverkaufspreis	6.475,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 30 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 23.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Motorhaube, Dichtung, beschädigt, ersetzen



Bild 16 Motorhaube, Dichtung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Motor, Abdeckung, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Motor, Abdeckung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen



Bild 20 Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen



Bild 22 Laderaum, Abdeckung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Laderaum, Abdeckung, beschädigt, ersetzen



Bild 24 Laderaum, Trennnetz, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Laderaum, Trennnetz, fehlt, ersetzen



Bild 26 Laderaum, Trennnetz, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Frontscheibe, mit Regensensor, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen



Bild 28 Frontscheibe, mit Regensensor, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29



Bild 30