

Voertuig gegevens

Chassisnr.	VR3FCYHZT PY530555	Merk	PEUGEOT	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	S9-73-XT	Model	508 SW Allure Pack Business BlueHDi 130 EAT8 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	10-05-2023	Bouwjaar	2023	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	178 688 km	Cylinderinhoud	1499	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen-			

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	11-06-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Trekhaak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	
Kofferafdekking	

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Diagram illustrating the recommended tire sizes for the Zomer 3.5 mm and Zomer 3.0 mm variants of the car.

- Zomer 3.5 mm:** Hankook 215/55/17, Michelin 215/55/17
- Zomer 3.0 mm:** Hankook 215/55/17, Michelin 215/55/17

Exterieur schade

2



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Slechte herstelling
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

3



Onderdeel	Scherp
Positie	Linksachter
Type	Deuk
Omvang	Aantal > 2
Bewerking	Smart Repair

5



Onderdeel	Dakspoiler
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

6



Onderdeel	Scherp
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

7



Onderdeel	Portiergreep buiten
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Ter info

8



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

9



Onderdeel	Voorruit
Positie	-
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

10



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk
Omvang	Aantal > 2
Bewerking	Smart Repair

Interieur schade

1



Onderdeel	Stoelzitting leer
Positie	Linksvoor
Type	Versleten
Omvang	-
Bewerking	Ter info

4



Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

11



Onderdeel	Dashboard switches
Positie	Rechtsvoor
Type	Gebroken
Omvang	-
Bewerking	Vervangen