



MG ZS LUXURY 72KWH 115KW

VIN	LSJW7409XNZ214863
Primera matriculación	27/09/2022

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	17/06/2025 11:29:22	Ubicación de la inspección	Cars&Cars
------------------------	---------------------	----------------------------	-----------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN	LSJW7409XNZ214863	Tipo de combustible	Eléctrico
Tipo de carrocería	Todocamino	Marca	MG
Primera matriculación	27/09/2022	Modelo	ZS Luxury 72kWh 115kW

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Manual de instrucciones	No	Documento de matriculación	Copia
Ficha Técnica	Sí	Documento de matriculación	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS

NEUMÁTICOS MONTADOS

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,0 mm	Michelin	215/55 R 17 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	3,0 mm	Michelin	215/55 R 17 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Michelin	215/55 R 17 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Michelin	215/55 R 17 94 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑOS



1 | PARAGOLPES DELANTERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



2 | PUERTA DELANT IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | PUERTA TRAS IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



6 | PARAGOLPES TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | ALETA DEL DR

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



8 | PUERTA TRAS DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | PUERTA TRAS DR

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Aceptable



10 | ALETA DEL DR

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar



11 | NEUMÁTICO DEL IZ

Tipo

Desgarro

Modo de reparación

Reemplazar



12 | LLANTA ALU DEL IZ PULIDO

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Precio Cerrado

DAÑOS



4 | CUBREEQUIPAJES

Tipo	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



5 | GUARNIC INT FRONTAL TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Importe

FOTOS COMERCIALES

