

WBA7M910805T25890

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	137 409 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	15 000 km
Type/Modèle	118d	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	02/2026
Numéro de châssis	WBA7M910805T25890	Puissance / Cylindrée	110 kW / 1 995 ccm
Première immatriculation	18 févr. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Diesel	Boîte de vitesses	Manuel

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Porte ArD	Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation
2	Porte AvG	Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation
3	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparation intelligente
4	Hayon/Porte arrière	Couvercle de coffre - Eraflé - Peinture
5	Porte AvD	Porte - Eraflé - Peinture
6	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Déformé - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
3	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	205/55 R16 91V	Pirelli	Pneus été	6mm - 6mm	OK	
2	205/55 R16 91V	Pirelli	Pneus été	8mm - 8mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	205/55 R16 91H	Continental	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	
2	205/55 R16 91H	Continental	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 26 mai 2025

Numéro de protocole: 39893412

Date de livraison: 26 mai 2025



Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	118d	Kilométrage (Lu)	137 409 km
Numéro de châssis	WBA7M910805T25890	Première immatriculation	18 févr. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions permettant l'évaluation du véhicule étaient réunies.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.



Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers

Photos de dommage



Domage #1: Porte ArD: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation




Domage #1: Porte ArD: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #2: Porte AvG: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #2: Porte AvG: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #3: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #3: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #4: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Erafilé - Peinture



Domage #4: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Era...
- Peinture



Domage #5: Porte AvD: Porte - Erafilé - Peinture



Domage #5: Porte AvD: Porte - Erafilé - Peinture



Domage #5: Porte AvD: Porte - Erafilé - Peinture



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Déform...
Remplacer

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 26 mai 2025

Numéro de protocole: 39893412

Date de livraison: 26 mai 2025



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Déformé - Remplacer



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Déformé - Remplacer