

WBA11AJ030CG64359

Informations concernant le véhicule

Opérateur	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule	Kilométrage (Lu)	96 994 km
Constructeur BMW	Maintenance suivante dans	-400 km
Type/Modèle 530d	Certificat de contrôle technique (Rapport non disponible)	02/2026
Numéro de châssis WBA11AJ030CG64359	Puissance / Cylindrée	210 kW / 2 993 ccm
Première immatriculation 25 févr. 2021	Garnissage/Couleur	Tissu / Noir
Dernière maintenance 10/2024, 81 307 km	Peinture	Noir
Type de carburant Hybr.diesel/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Seuil gauche	Habillage - Eraflé - Réparation intelligente
2	Seuil droit	Habillage - Eraflé - Réparation intelligente
3	Panneau latéral arrière gauche	Accès - Eraflé - Réparation intelligente
4	Panneau latéral arrière gauche	Coude - Eraflé - Réparation intelligente
5	Panneau latéral arrière droit	Accès - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente
6	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - Eraflé - Réparation intelligente
7	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant (unterhalb) - Eraflé - Réparation intelligente
8	Porte AvG	Bordure de la porte - Eraflé - Réparation intelligente
9	Documents	Certificat de contrôle technique (fehlt) - Remplacer
10	Carrosserie	Joint de porte avant gauche - Dommages - Remplacer
11	Hayon/Porte arrière	Habillage standard bas - Eraflé - Remplacer
12	Dispositif de direction	Garniture volant - Eraflé - Diminution de valeur
13	Toit	Antenne - Dommage provoqué par les martres/rongeurs - Remplacer
14	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière (Mehrkosten nach Demontage möglich) - Dommages - Réparer et repeindre
15	Hayon/Porte arrière	Couvercle de coffre - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
16	Système de freinage	Garnitures de frein arrière (seit 400km / Mehrkosten möglich) - Exigible - Remplacer
17	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer

Traces d'usure



N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Habillage du dessous de caisse - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Systèmes électroniques	Caméra avant - Dommages causés par des cailloux - Pas de moins-value
4	Capot moteur	Capot moteur - Dommages causés par des cailloux - Pas de moins-value
5	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite (Zubehörfelgen) - Eraflé - Pas de moins-value
6	Porte ArG	Porte - Rayure(s) - Revêtement/polissage
7	Porte ArD	Bordure de la porte - Rayure(s) - Revêtement/polissage

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
Aucun constatable	

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/55 R17 97H	Michelin	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	Non OK
2	225/55 R17 97H	Michelin	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	Non OK

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/55 R17 101Y	Pirelli	Pneus été	5mm - 5mm	OK	Non OK
2	225/55 R17 101Y	Pirelli	Pneus été	4mm - 4mm	OK	Non OK

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	530d	Kilométrage (Lu)	96 994 km
Numéro de châssis	WBA11AJ030CG64359	Première immatriculation	25 févr. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle appropriée de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison de conditions d'éclairage insuffisantes, d'humidité ou de saleté.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.



Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière




Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable




Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Habitable



Illustration 11: Habitable



Illustration 12: Habitable



Illustration 13: Habitacle



Illustration 14: NIV



Illustration 15: NIV




Illustration 16: Accessoires




Illustration 17: Accessoires




Illustration 18: Documents



Illustration 19: Documents



Illustration 20: Pneus montés



Illustration 21: Pneus montés




Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers




Illustration 24: Divers



Illustration 25: Divers



Illustration 26: Divers



Illustration 27: Divers



Illustration 28: Divers



Illustration 29: Divers



Illustration 30: Divers



Illustration 31: Divers



Illustration 32: Divers



Illustration 33: Divers



Illustration 34: Divers



Illustration 35: Divers



Illustration 36: Divers



Illustration 37: Divers



Illustration 38: Divers



Illustration 39: Divers



Illustration 40: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: Seuil gauche: Habillage - Eraflé - Réparation intelligente



Dommage #1: Seuil gauche: Habillage - Eraflé - Réparation intelligente



Dommage #2: Seuil droit: Habillage - Eraflé - Réparation intelligente



Dommage #2: Seuil droit: Habillage - Eraflé - Réparation intelligente



Dommage #3: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Eraflé - Réparation intelligente



Dommage #3: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #4: Panneau latéral arrière gauche: Coude - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #4: Panneau latéral arrière gauche: Coude - Erafilé... Réparation intelligente



Domage #5: Panneau latéral arrière droit: Accès - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente



Domage #5: Panneau latéral arrière droit: Accès - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente



Domage #5: Panneau latéral arrière droit: Accès - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente



Domage #6: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Erafilé - Réparation intelligente



Dommage #6: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Erafilé - Réparation intelligente



Dommage #7: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant (unterhalb) - Erafilé - Réparation intelligente



Dommage #7: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant (unterhalb) - Erafilé - Réparation intelligente



Dommage #7: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant (unterhalb) - Erafilé - Réparation intelligente



Dommage #8: Porte AvG: Bordure de la porte - Erafilé - Réparation intelligente



Dommage #8: Porte AvG: Bordure de la porte - Erafilé - Réparation intelligente



Damage #10: Carrosserie: Joint de porte avant gauche -
Dommages - Remplacer



Damage #10: Carrosserie: Joint de porte avant gauche -
Dommages - Remplacer



Damage #11: Hayon/Porte arrière: Habillage standard bas -
Eraflé - Remplacer



Damage #11: Hayon/Porte arrière: Habillage standard bas -
Eraflé - Remplacer



Damage #12: Dispositif de direction: Garniture volant - Eraflé -
Diminution de valeur




Damage #12: Dispositif de direction: Garniture volant - Eraflé -
Diminution de valeur




Domage #13: Toit: Antenne - Dommage provoqué par les martres/rongeurs - Remplacer




Domage #13: Toit: Antenne - Dommage provoqué par les martres/rongeurs - Remplacer




Domage #13: Toit: Antenne - Dommage provoqué par les martres/rongeurs - Remplacer



Domage #14: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière (Mehrkosten nach Demontage möglich) - Dommages - Réparer



Domage #14: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière (Mehrkosten nach Demontage möglich) - Dommages - Réparer et



Domage #14: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière (Mehrkosten nach Demontage möglich) - Dommages - Réparer



Domage #14: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière
(Mehrkosten nach Demontage möglich) - Dommages - Réparer et



Domage #14: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière
(Mehrkosten nach Demontage möglich) - Dommages - Réparer



Domage #14: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière
(Mehrkosten nach Demontage möglich) - Dommages - Réparer et



Domage #14: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière
(Mehrkosten nach Demontage möglich) - Dommages - Réparer



Domage #14: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière
(Mehrkosten nach Demontage möglich) - Dommages - Réparer et



Domage #14: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière
(Mehrkosten nach Demontage möglich) - Dommages - Réparer



Dommage #14: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière (Mehrkosten nach Demontage möglich) - Dommages - Réparer et




Dommage #15: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Dommage #15: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre




Dommage #15: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Dommage #15: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Dommage #17: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



Domage #17: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer