

WBA5X71030FK02091

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	101.483 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	2.300 km
Typ/Modell	330e Aut. Advantage	HU (Bericht lag vor)	09/2025
Fahrgestellnummer	WBA5X71030FK02091	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	13.07.2020	Polster/Farbe	Leder / Blau-Schwarz
Letzte Wartung	03/2025, 100.288 km	Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Lehnenbezug links - porös / rissig - Wertminderung
2	Sitz vorn	Sitzbezug links - porös / rissig - Wertminderung
3	Tür vorn links	Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Schweller rechts	Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
6	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - kein Abzug
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 05.10.2021
2	Dach, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 10.04.2024

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dach, Kotflügel rechts, Motorhaube, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98Y	Bridgestone	Sommerreifen	2mm - 2mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98Y	Bridgestone	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagemöglichkeiten
Active Guard Plus
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung
Airbag: Kopfairbags vorne und hinten
Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer
Akustischer Fußgängerschutz
Alarmanlage
Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten
Armauflagen vorne und hinten
Aufmerksamkeitsassistent
Auto Start-/Stop Funktion
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
BMW ID
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Connected Drive Services
Drehzahlmesser
Durchladesystem
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC)
Einstiegsleisten, vorn
Fensterheber, elektrisch
Fußmatten in Velours
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Gesetzlicher Notruf
Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe
Heckklappenöffnung über Funkschlüssel
Heckleuchten in LED-Technik
Heckscheibenheizung
Hochvoltbatterie inkl. Battery Certificate
Innenspiegel, automatisch abblendend
Intelligenter Notruf
Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt
Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung
Kopfstützen (5) vorn und hinten
Kopfstützen im Fond, klappbar
Lackierung: Uni-Lackierung
Ladekabel (230V) für Haushaltssteckdose (Schuko)
Ladekabel (Mode 3)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Neben dem Mühlweg 12-14
65474 Bischofsheim

Besichtigungsdatum: 21.05.2025
Protokollnummer: 40102738



Bezeichnung
Ladeklappe
LED Tagfahrlicht
LED-Scheinwerfer für Ablend- und Fernlicht
Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad
Lenkrad: Sport-Lederlenkrad
Lenksäulenverstellung mechanisch
Mittelarmlehne im Fond
Navigationsystem: BMW Live Cockpit Professional
Ottopartikelfilter
Paket: Ablagenpaket (320e,330e)
Paket: Connected Package Professional
Park Distance Control (PDC), vorn und hinten
Parkbremse, elektromechanisch
Polsterung: Stoff Hevelius
Radio: BMW Live Cockpit
Radiozubehör: DAB-Tuner
Regensensor
Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 778
Räderzubehör: Radschraubensicherung
Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle
Schlüsselloser Motorstart
Schriftzug "electrified by i"
Servotronic
Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)
Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar
Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX
Speed Limiter
SPORT BOOST
Standklimatisierung
Steckdose (12 V)
Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
TeleServices
Verzurrösen im Gepäckraum
Warndreieck
Wegfahrsperre elektronisch
Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt
Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung



Sonderausstattung

Bezeichnung
Fernlichtassistent
Getriebe: 8-Gang-Sport-Automatic Getriebe Steptronic
Head-Up Display
Interieurleisten schwarz hochglänzend
Lackierung: Metallic
M Dachhimmel anthrazit
Paket: Innen- und Außenspiegel
Parking Assistant
Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem
Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 775 Bicolor
Räderzubehör: Reifenpannenset
Sitze: Lordosenstütze für Fahrersitz
Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, n.i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Neben dem Mühlweg 12-14
65474 Bischofsheim

Besichtigungsdatum: 21.05.2025
Protokollnummer: 40102738



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	330e Aut. Advantage	Laufleistung (abgelesen)	101.483 km
Fahrgestellnummer	WBA5X71030FK02091	Erstzulassung	13.07.2020

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum




Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: FIN



Abbildung 18: Zubehör



Abbildung 19: Zubehör



Abbildung 20: Zubehör



Abbildung 21: Zubehör



Abbildung 22: Zubehör



Abbildung 23: Dokumente



Abbildung 24: Dokumente



Abbildung 25: Montierte Bereifung



Abbildung 26: Montierte Bereifung



Abbildung 27: Montierte Bereifung



Abbildung 28: Montierte Bereifung



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Neben dem Mühlweg 12-14
65474 Bischofsheim

Besichtigungsdatum: 21.05.2025
Protokollnummer: 40102738



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sitz vorn: Lehnenbezug links - porös / rissig - Wertminderung




Beschädigung #1: Sitz vorn: Lehnenbezug links - porös / ris... - Wertminderung




Beschädigung #2: Sitz vorn: Sitzbezug links - porös / rissig - Wertminderung



Beschädigung #2: Sitz vorn: Sitzbezug links - porös / rissig - Wertminderung



Beschädigung #3: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Dell... Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Dell... Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott